

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :16.09.2015 -131
Karar Tarihi ve No : 16.09.2015 -3568
Dosya No :21.02/70

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi Koparatif Sokakta, 402 ada 7 nolu parselde yer alan, özel mülkiyete ait Hamam Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.06.2015 tarih ve 2049 sayılı raporu okundu; eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;



Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi Koparatif Sokakta, 402 ada 7 nolu parselde yer alan, özel mülkiyete ait Hamam Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Taşınmaza 10 metre yaklaşma mesafedeki alanın Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1.grup yapı olarak belirlenmesine,

- 402 ada 7 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: Saray Mahallesi.		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO: Koparatif sokakta bulunan çeşme.		KAD. : PAFTA: ADA:402 PARSEL:7			ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: Hamam ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Çermik İlçe Merkezinde yer alan çeşme, sivri kemerli bir niş içinde, tek gözlü ve tek yalıklı olarak düzgün bazalt taş malzemenen inşa edilmiştir.					
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: --
					
GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs.		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Belediye.			
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin bulunduğu sokakta düzenleme yapılmış oluk ve yalak kısmı komple doldurulmuş, sol duvarı ile arka kısmı ise mevcut binanın duvarı ile birleştirilmiş, merdiven olarak kullanılmıştır.					
AYRINTILI TANITIM: Saray Mahallesinde bulunan, Hamam çeşmesi, Koparatif sokak üzerinde yol üzerinde bulunmakta olup, saray hamamının kuzeyinde kalan çeşmenin sadece sivri kemeri ve niş kısmı ayakta kalmış, oluk ve yalak kısmı ayakta kalmış, üst kısmı taşlarla doldurularak merdiven haline getirilen çeşme, günümüzde kullanılmamaktadır. Yapıda yer yer kırma taş malzeme kullanılmıştır.			TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
				KANALİZASYON:	
				SU:	
				ELEKTRİK:	
			ÖZGÜN KULLANIMI: ÇEŞME		
			BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME		
			ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME		
			HAZIRLAYANLAR: Zekai Gürbüz-Şehir Plancısı		
			Neslihan Arıoğulları-Mimar 03.09.2015		
			KONTROL EDEN: Mehriban KARAAŞLAN Bölge Kurulu Müdürü		
YAYIN DİZİNİ:		EKLER :		TESCİL KARAR NO	
1-				KARAR TARİHİ	
2-		RAPOR	X		
3-		FOTOĞRAF	X		
4-		RÖLÖVE PROJESİ			
		RESTORASYON PROJESİ			
		HARİTA	X		
		KROKİ	X		
		KİTABE			
		VAKFIYE			
			REVİZYON:		
			T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 16.09.2015 3568 Sayılı Karar Ekidir.		