

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No :16.09.2015-131**  
**Karar Tarihi ve No :16.09.2015-3574**  
**Dosya No :21.02/62**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi, İmirza Sokak, 407 ada 4 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Eşek Pıyarı Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2015 tarih ve 2332 sayılı raporu okundu; eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;



Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Merkez, Saray Mahallesi, İmirza Sokak, 407 ada 4 nolu parselde bulunan özel mülkiyete ait Eşek Pıyarı Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Taşınmaza bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1.grup yapı olarak belirlenmesine,

- 407 ada 4 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehriban KARAASLAN**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: Saray Mahallesi.		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO: İmirza sokak ta bulunan çeşme.		KAD. : PAFTA: ADA:407 PARSEL:4		ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI: EŞEK PİYARI ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:			
<b>GENEL TANIM:</b> Çermik İlçe Merkezinde yer alan çeşme, dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir.						
KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TASIVICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ORTU DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
						
<b>GÖZLEMLER:</b> Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.						
<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> Belediye.			<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:</b> Belediye.			
<b>YAPILAN ONARIMLAR:</b> Çeşmenin duvarlarında onarımlar yapılmış ve farklı taşlar kullanılmıştır ve çimento harç ile sıvanan noktaları bulunmaktadır.						
<b>AYRINTILI TANITIM:</b>			<b>TEKNİK BİLGİLER:</b>			
Saray Mahallesinde bulunan Eşek piyari çeşmesi, İmirza sokak üzerinde yolun sağ kolunda bulunmakta olup, kadastro paftasında taşınmazın büyük bir bölümü yol içerisinde kalmaktadır diğer kısmı ise özel mülk içerisinde. Eşek piyari çeşmesi imirza çeşmesine çok yakın mesafede bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu, yuvarlak kemerli, tek gözlü yalnak bir yapıdır. Yalak kısmı taştan ve su akarının üstünde kare bir niş mevcuttur. Çeşmede düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır tavan(üst) kısmı betonarmedir.			ISITMA SİSTEMİ:			
			KANALİZASYON:			
			SU:			
			ELEKTRİK:			
			<b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b> ÇEŞME			
			<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b> ÇEŞME			
			<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b> ÇEŞME			
			<b>HAZIRLAYANLAR:</b>			
			Zekai Gürbüz-Şehir Plancısı			
			Neslihan Altunkaleli-Mimar 03.09.2015			
			<b>KONTROL EDEN:</b>			
			Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü			
<b>YAYIN DİZİNİ :</b>		<b>EKLER :</b>		<b>TESCİL KARAR NO :</b>		
1-				<b>KARAR TARİHİ :</b>		
2-		RAPOR		X		
3-		FOTOĞRAF		X		
4-		RÖLÖVE PROJESİ				
		RESTORASYON PROJESİ				
		HARİTA		X		
		KROKİ		X		
		KİTABE				
		VAKFIYE				
				<b>REVİZYON:</b>		
				T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.09.2015 tarih ve 3574 Sayılı Kararı Ektir.		