

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :21.10.2015-134**  
**Karar Tarihi ve No. :21.10.2015-3637**  
**Dosya No :21.02/186**



**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Balıksırtı Köyü, Kestel Mevkii'nde bulunan ve tapunun 114 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Balıksırtı Köyü Çeşmesi'nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2988 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Balıksırtı Köyü, Kestel Mevkii'nde bulunan ve tapunun 114 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Balıksırtı Köyü Çeşmesi'nin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

-Taşınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,

- 114 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO																
TÜRKİYE	ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO	UTM ED50_6 der.															
İl: Diyarbakır	İLÇESİ: Çermik	MAHALLE KOY Balıksırtı Köyü VEYA MEVKİİ:	KORUMA DERECESİ	ANITSAL:																
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	PARSEL: ADA:		CEVRESEL:																
ADI: Balıksırtı köyü Çermik	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	CEVREYE AYKIRI:																
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:																	
GENEL TANIM: Çermik'e 10 km mesafede, Çermik-Siverek karayolunun babsındaki Balıksırtı Köyü'nde yer almaktadır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür.																				
<table border="1"> <tr> <td>Y</td> <td>X</td> <td>Z</td> </tr> <tr> <td>538390</td> <td>4214647</td> <td>799</td> </tr> <tr> <td>538396</td> <td>4214658</td> <td>801</td> </tr> <tr> <td>538382</td> <td>4214662</td> <td>802</td> </tr> <tr> <td>538377</td> <td>4214651</td> <td>799</td> </tr> </table>						Y	X	Z	538390	4214647	799	538396	4214658	801	538382	4214662	802	538377	4214651	799
Y	X	Z																		
538390	4214647	799																		
538396	4214658	801																		
538382	4214662	802																		
538377	4214651	799																		
GÖZLEMLER: Genel olarak bakımsız durumda olan çeşmenin yan duvarı ve kemerli büyük oranda tahrip edilmiştir.																				
KORUMA DURUMU	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	İYİ ORTA FENA	TASİYİCİ YAPI	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	DIS YAPI	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	UST YAPI	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	IC YAPI	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	SUSLEME ELEMANLARI	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	RUTUBET	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	YOK IZI VAR ONEMLİ					
VAZİYET PLANI:																				
																				
FOTOGRAF:																				
																				
BUGUNKU SAHİBİ:			BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:																	
YAPILAN ONARIMLAR: Bilinçsizce yapılan onarımlar orijinal dokuya zarar vermiştir.																				
AYRINTILI TANIM: Yuvarlak kemerli, derin bir niş içerisinde, eyvan formu olarak düzenlenmiştir. Yekpare taştan yapılan su akan ve kare formu yalağı mevcuttur. Su akanının üstünde yuvarlak kemerli bir niş, yan duvarlarda ise kare birer taş nişi bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak kırma taş kullanılmıştır.																				
TEKNİK BİLGİLER:																				
SU																				
ELEKTRİK																				
ISITMA																				
KANALİZASYON																				
ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme																				
BUGUNKU KULLANIMI: Çeşme																				
ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme																				
HAZIRLAYANLAR: TARİH:																				
Zafer Han(Sanat Tarihi) Yakup Akıntepci(Sanat Tarihi) Caleb Aygün(Arkeolog/Mermet Şarı/Arkeolog) Elif Haner(Arkeolog)																				
KONTROL EDEN: TARİH:																				
Nevin SOYUKAYA Müze Müdürü																				
KURUL ONAYI NO: TARİH:																				
TARİH:																				
TARİH:																				
REVİZYON: TARİH:																				
TARİH:																				
KURUL KARARLARI:																				
YAYIN DİZİNİ:																				
T.C. Diyarbakır Kültür Varlıkları ve Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2019 tarih ve 3637 Sayılı Kararı Ekidir.																				
EKLER:																				
<input type="checkbox"/> RAPOR																				
<input type="checkbox"/> FOTOĞRAF																				
<input type="checkbox"/> ROLOVE PROJESİ																				
<input type="checkbox"/> RESTORASYON PROJESİ																				
<input type="checkbox"/> HARİTA																				
<input type="checkbox"/> KROKİ																				
<input type="checkbox"/> KİTABE																				
<input type="checkbox"/> VAKFIYE																				