

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR


Toplantı Tarihi ve No. :21.10.2015-134
Karar Tarihi ve No. :21.10.2015-3635
Dosya No :21.02/179

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kalecik Köyü'nde bulunan, kadastro harici alanda dere yatağı içerisinde bulunan Hacıbeg çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2987 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kalecik Köyü'nde bulunan, kadastro harici alanda dere yatağı içerisinde bulunan Hacıbeg çeşmesinin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

- Koruma grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, söz konusu çeşmenin koruma alanının kararımız eki haritada belirlendiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | ANIT | ENVANTER NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURKIYE | ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | HARITA NO UTM ED50_ 5 der. | | | | | | | | | | | | | | | |
| İli: Diyarbakır | İLÇESİ: Çermik | MAHALLE KOYU: Kalecik Köyü VEYA MEVKİİ: | KORUMA DERECESESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTA: | PARSEL: ADA: | ANITSAL: CEVRESEL: CEVREYE AYKIRI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADI: <i>Hacıbey Çeşmesi</i> | YAPTIRAN: | YAPAN: | MİMARİ ÇAĞI (USLUP): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YAPIM TARİHİ: | KITABE: | VAKFIYE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENEL TANIM: Çermik'e yaklaşık 6 km mesafede bulunan Kalecik Köyü'nün 50 m güneyinde yer almaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Y</td> <td>X</td> <td>Z</td> </tr> <tr> <td>542489</td> <td>4218343</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>542507</td> <td>4218338</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td>542511</td> <td>4218355</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>542494</td> <td>4218359</td> <td>919</td> </tr> </table> | | | | Y | X | Z | 542489 | 4218343 | 921 | 542507 | 4218338 | 922 | 542511 | 4218355 | 921 | 542494 | 4218359 | 919 |
| Y | X | Z | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542489 | 4218343 | 921 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542507 | 4218338 | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542511 | 4218355 | 921 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542494 | 4218359 | 919 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÖZLEMLER: Köy halkı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda onarımlar yapılmış bu da çeşmenin orijinal dokusuna zarar vermiştir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> RUMA <input type="radio"/> LURUMU | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> İYİ <input checked="" type="radio"/> ORTA <input type="radio"/> FENA | <input type="radio"/> TASIYICI <input checked="" type="radio"/> YAPI | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> DIS YAPI | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> UST YAPI | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> IC YAPI | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> SUSLEME ELEMENLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> RUTUBET | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> YOK <input checked="" type="radio"/> İZİ VAR <input type="radio"/> ÖNEMLİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| VAZİYET PLANI: | | FOTOĞRAF: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUGUNKU SAHİBİ: | | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YAPILAN ONARIMLAR: Gelişi güzel yapılan onarımlarda yer yer beton kullanılmıştır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÖRÜNTÜLÜ TANIM: me sivi kemerli, derin bir niş içinde yer almaktadır. Su akan yekpare taştan olup iki yanında birer taş nişi bulunmaktadır. Yalnak kısmı beton dolgu altında kalmıştır. Yapıda kırma taş ve düzgün kesme taş malzemenin bir arada kullanıldığı gözlenmiştir. | | TEKNİK BİLGİLER: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTRİK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ISITMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KANALİZASYON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUGUNKU KULLANIMI: Çeşme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ONERİLEN KULLANIMI: Çeşme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR: Zaher Han(Sanat Tarihi) Yakup Altınop(Sanat Tarihi) Saliş Aygören(Arkeoloji) Mehmet Şan(Arkeoloji) Ferit Düzgün (Harita Teşkilatı) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARİH: 18.06.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YAYIN DİZİNİ: | | KONTROL EDEN: Nevin SOYUKAYA Müze Müdürü | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.C. Diyarbakır Kültür Varlıkları, Koruma Bölge Kurulunda 21.10.2013 Tarih ve 3635 Sayılı Kararı Eki'dir. | | TARİH: 10/08/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KURUL ONAYI NO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARİH: TARİH: TARİH: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVİZYON: TARİH: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KURUL KARARLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |