

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :21.10.2015-134**  
**Karar Tarihi ve No. :21.10.2015-3634**  
**Dosya No :21.02/176**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Aynalı (Bistin) Köyü'nde bulunan, tapunun 210 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Aynalı Köy Çeşmesi'nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2990 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Aynalı (Bistin) Köyü'nde bulunan, tapunun 210 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Aynalı Köy Çeşmesi'nin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

-Taşınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,

- 210 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

|   |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| AVRUPA KONSEYİ  | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ  | ANIT   | ENVANTER NO                     |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| TÜRKİYE   | ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  |  | HARİTA NO UTM ED50_ 6 der.      |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| İLİ: Diyarbakır   | İLÇESİ: Çermik   | MAHALLE KÖY Aynalı(Bıstın)Köyü VEYA MEVKİİ:  | KORUMA DERECESİ:                |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| SOKAK VE KAPI NO:   |  | KADASTRO PAFTA:  | ANITSAL:                        |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| ADI: <i>Aynalı Köy Çeşmesi</i>  | YAPTIRAN:  | PARSEL: ADA:   | CEVRESEL:                       |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   | YAPIM TARİHİ:  | KITABE: Var  | CEVREYE AYKIRI:                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| MİMARİ ÇAĞI (USLUF):  |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| VAKFIYE:  |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| GENEL TANIM: Çermik'e 8 km mesafedeki, Aynalı Köyü'nün güneyinde yer almaktadır.  |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| <table border="1"> <tr> <td>Y</td> <td>X</td> <td>Z</td> </tr> <tr> <td>539851</td> <td>4217176</td> <td>875</td> </tr> <tr> <td>539881</td> <td>4217182</td> <td>876</td> </tr> <tr> <td>539874</td> <td>4217212</td> <td>877</td> </tr> <tr> <td>539844</td> <td>4217204</td> <td>877</td> </tr> </table>   |  |  |                                 | Y | X | Z | 539851 | 4217176 | 875 | 539881 | 4217182 | 876 | 539874 | 4217212 | 877 | 539844 | 4217204 | 877 |
| Y   | X  | Z  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| 539851  | 4217176  | 875  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| 539881  | 4217182  | 876  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| 539874  | 4217212  | 877  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| 539844  | 4217204  | 877  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| GOZLEMLER:<br>Köy halkı tarafından yapılan onarımda yer yer beton derz dolgular kullanılmıştır.   |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| KORUMA DURUMU   | <input type="radio"/> A<br><input checked="" type="radio"/> B<br><input type="radio"/> C | İYİ ORTA FENA  | TASIYICI YAPI                   |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   | <input type="radio"/> A<br><input checked="" type="radio"/> B<br><input type="radio"/> C | DIS YAPI   | UST YAPI                        |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   | <input type="radio"/> A<br><input checked="" type="radio"/> B<br><input type="radio"/> C | IC YAPI  | SUSLEME ELEMENLARI              |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   | <input type="radio"/> A<br><input checked="" type="radio"/> B<br><input type="radio"/> C | RUTUBET  | YOK IZI VAR ONEMLI              |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| VAZİYET PLANI:  |  | FOTOĞRAF:  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| BUGUNKU SAHİBİ:   |  | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:   |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| YAPILAN ONARIMLAR:<br>Yapıda farklı dönemlerde yapılan onarım izleri görülmektedir.   |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| DİNTİLİ TANIM:<br>Çeşme, sıvı kemer derin bir niş içinde yer almaktadır. Tek gözlü ve su akanın iki yanında, sıvı kemer altındaki 2 adet kare niş bulunmaktadır. Su akanı yekpare taşla yapılan çeşmenin yalnak kısmı toprak altında kalmış, iki satırlık Arapça Kitabesi mevcuttur. Kemerde iki farklı renkte taş malzeme ve diğer kısımlarda kırmızı taş malzemenin kullanılmıştır. |  | TEKNİK BİLGİLER:   | SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | ORJİNAL KULLANIMI:   | Çeşme                           |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | BUGUNKU KULLANIMI:   | Kullanılmamaktadır.             |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | ONERİLEN KULLANIMI:  | Çeşme                           |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | HAZIRLAYANLAR:   | TARİH:                          |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | Zafer Han(Sanat Tarihi) Yakup Altınop(Sanat Tarihi)<br>Galip Aygöke(Arkeoloji) Mehmet Şan (Arkeoloji)<br>Fahri Günay (Harita Teknikeri)  | 18.06.2011                      |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| YAYIN DİZİNİ:   |  | EKLER:   | KONTROL EDEN:                   |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| T.C.<br>Diyarbakır Kültür Varlıkları ve<br>Koruma Bölge Kurulunun<br>21.10.2015 Tarih ve 2634<br>Sayılı Kararı EK'dir.  |  | <input type="checkbox"/> RAPOR<br><input type="checkbox"/> FOTOĞRAF<br><input type="checkbox"/> RÖLÖVE PROJESİ<br><input type="checkbox"/> RESTORASYON PROJESİ<br><input type="checkbox"/> HARİTA<br><input type="checkbox"/> KROKİ<br><input type="checkbox"/> KİTABE<br><input type="checkbox"/> VAKFIYE | Nevin SOYUKAYA Müze Müdürü      |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  |  | TARİH:                          |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  |  | 10/08/2011                      |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | KURUL ONAYI NO:  | TARİH:                          |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  |  | TARİH:                          |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
|   |  | REVİZYON:  | TARİH:                          |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |
| KURUL KARARLARI:  |  |  |                                 |   |   |   |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |