

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :21.10.2015-134
Karar Tarihi ve No. :21.10.2015-3636
Dosya No :21.02/178

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Konuksever (Xelilan) Köyü'nde bulunan ve tapunun 154 ada, 33 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Konuksever Köy Çeşmesi'nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2989 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Konuksever (Xelilan) Köyü'nde bulunan ve tapunun 154 ada, 33 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Konuksever Köy Çeşmesi'nin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

-Taşınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,

- 154 ada, 33 no.lu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ESKİ ESERLER VE MUZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	ENVANTER NO HARITA NO UTM ED50_6 der.															
İL: Diyarbakır	İLÇESİ: Çermik	MAHALLE KOY: Konuksever VEYA MEVKİİ: (Xellan) Köyü	KORUMA DERECESİ															
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: PARSEL: ADA:		ANITSAL: CEVRESEL: CEVREYE AYKIRI:															
ADI: <i>Konuksever</i> Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):															
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:															
GENEL TANIM: Çermik'e 7 km mesafedeki Xellan (Konuksever) Köyü'nde, köy içi mevkide yer almaktadır.																		
<table border="1"> <tr> <td>Y</td> <td>X</td> <td>Z</td> </tr> <tr> <td>547285</td> <td>4218088</td> <td>862</td> </tr> <tr> <td>547269</td> <td>4218072</td> <td>859</td> </tr> <tr> <td>547253</td> <td>4218091</td> <td>857</td> </tr> <tr> <td>547272</td> <td>4218106</td> <td>856</td> </tr> </table>				Y	X	Z	547285	4218088	862	547269	4218072	859	547253	4218091	857	547272	4218106	856
Y	X	Z																
547285	4218088	862																
547269	4218072	859																
547253	4218091	857																
547272	4218106	856																
GOZLEMLER: Çeşme günümüzde bakımsız bir vaziyettedir.																		
RUMA DURUMU	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	İYİ ORTA FENA	TASİYİCİ YAPI															
	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	DIS YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C															
		UST YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C															
		IC YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C															
		SUSLEME ELEMENLARI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C															
		RUTUBET	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C															
		YOK IZI VAR ONEMLI																
VAZİYET PLANI:		FOTOGRAF:																
BUGUNKU SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:																
YAPILAN ONARIMLAR: Köylüler tarafından ihtiyaç doğrultusunda yapılan onarımlar çeşmenin orijinal yapısına zarar vermiştir.																		
DİŞİNİTİLİ TANIM: Çeşme, yuvarlak kemerli, derin bir niş içinde eyvan formunda düzenlenmiştir. Tek gözlü ve tek yakalıdır. Su akarının üstünde bir taş nişi bulunmaktadır. Yapının yan kısımlarda blok taş, kemerde düzgün kesme taş, diğer kısımlarda ise kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.		TEKNİK BİLGİLER:																
		TEKNIK BİLGİLER:																
		ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme																
		BUGUNKU KULLANIMI: Çeşme																
		ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme																
		HAZIRLAYANLAR: Zafer Han(Sanat Tanlığı), Yakup Akınsoy(Sanat Tanlığı) Dario Ayvazcı(Arkeolog), Mehmet Şan (Arkeolog) Farid Güneş (Harita Teknikeri)																
		TARİH: 18.06.2011																
YAYIN DİZİNİ:		KONTROL EDEN: Nevin SOYUKAYA Müze Müdürü																
T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2015 Tarih ve 3636..... Sayılı Kararı Ekidir.		TARİH: 10/06/2011																
		KURUL ONAYI NO:																
		TARİH: TARİH: TARİH:																
		REVİZYON: TARİH:																
KURUL KARARLARI:																		