

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

**Toplantı Tarihi ve No. :17.12.2015-141**  
**Karar Tarihi ve No. :17.12.2015-3774**  
**Dosya No :21.02/185**

**Toplantı Yeri**  
**MARDİN**

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Gürüz Köyü'nde bulunan ve tapununun 101 ada, 1 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Kesteli Hozeyni Çeşmesi'nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 28.09.2015 gün ve 3119 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Gürüz Köyü'nde bulunan ve tapununun 101 ada, 1 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Kesteli Hozeyni Çeşmesi'nin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında "*korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak*" tescil edilmesine,

-Taşınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,

- 101 ada, 1 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhinin konulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehriban KARAASLAN**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	ESKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARITA NO UTM ED50_6 der.
İL: Diyarbakır	İLÇESİ: Çermik	MAHALLE KÖY: Gürüz Köyü VEYA MEVKİİ:	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	PARSEL: ADA:	ANITSAL: CEVRESEL: CEVREYE AYKIRI:
ADI: Kesteli Hozeyni Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Çermik-Siverek karayolu üzerindeki Gürüz Köyü Karakolu'nun 500 m doğusundaki vadinin içinde, eski kervan yolunun üzerinde yer almaktadır.

Y	X	Z	Y	X	Z
533894	4206444	834	533885	4206463	834
533933	4206458	827	533894	4206477	825
533943	4206479	824	533966	4206522	820
533948	4206534	820	533902	4206486	820
533930	4206529	821	533919	4206518	823
533910	4206495	824			

GOZLEMLER:

Çeşme bakımsız bir durumda olup köy halkı tarafından yapılan gelişigüzel onarımlar neticesinde çeşmenin kemer kısmı ve yan duvarları orijinalini yitirmiştir.

KORUMA DURUMU	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	İYİ ORTA FENA	TASİYİCİ YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	DIS YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	UST YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	IC YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	SUSLEME ELEMENLARI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	RUTUBET	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	YOK İZİ VAR ONEMLİ
---------------	--	---------------	---------------	--	----------	--	----------	--	---------	--	--------------------	--	---------	--	--------------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOGRAF:



BUGUNKU SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:

YAPILAN ONARIMLAR:

Çeşmenin onarımı yapılmalı ve çeşme koruma altına alınmalıdır.

YRINTILI TANIM:

...ski kervan yolu üzerinde yer alan çeşme, sivri kemerli, denn bir niş içinde ve tek gözlu olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin su akarı ve yalağı dikkat çekmektedir. Su akarı taştan olup kurna biçimindedir. Yalak kısmı dikdörtgen çeklinde ve absaçtan yapılmıştır. çeşmede malzeme olarak ise bazalt taş kullanılmıştır.



TEKNİK BİLGİLER:

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI:

Çeşme

BUGUNKU KULLANIMI:

Çeşme

ONERİLEN KULLANIMI:

Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Zafer Han(Sanat Tarihi) Yakup Akbaş(Sanat Tarihi)

Gülşir Ayçöçek(Arkeolog) Mehmet Şen (Arkeolog)

Ferdü Güneş (Harita Teknikeri)

TARİH:

19.06.2011

YAKIN DİZİNİ:

*Beyazgül*  
*İbrahim*  
*Burcu*  
*İsmail*  
*Emine*  
*Dr. Bayraktar*  
*Arzu*

EKLER:

- RAPOR
- FOTOĞRAF
- ROLÖVE PROJESİ
- RESTORASYON PROJESİ
- HARİTA
- KROKİ
- KİTABE
- VAKFIYE

KONTROL EDEN:

Nevin SOYUKAYA Müze Müdürü

TARİH:

10/08/2011

KURUL ONAYI:

NO:

TARİH:

TARİH:

TARİH:

REVİZYON:

TARİH:

KURUL KARARLARI:

T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
17.12.2011...Tarih ve 3334  
Sayılı Karar Ekidir.