

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no : 18.02.2016 - 185
Karar Tarih ve no : 18.02.2016 - 3852

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Han İlçesi, Yazılıkaya Mahallesi'nde ve tapunun 1 pafta, 806 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2015 tarihli raporu, taşınmaza ilişkin Han Kaymakamlığı'nın (Tapu Müdürlüğü) 17.12.2015 tarih ve 46627244-105/E.1835711 sayılı yazısı ve Han Kaymakamlığı'nın (Nüfus Müdürlüğü) 14.01.2016 tarih ve 16047219-113.99-E.27 sayılı yazısı ile 08.02.2016 tarih ve 1391 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, fotoğrafları ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;


Eskişehir İli, Han İlçesi, Yazılıkaya Mahallesi'nde ve tapunun 1 pafta, 806 parselinde kayıtlı, III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.12.1994 tarih ve 2144 sayılı Kararı ile tescilli yapıya ilişkin anılan Karar ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 21.12.2001 tarih ve 1708 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna ve koruma grubunun II. (İki) Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU				HARİTA NO:
İLİ : Eskişehir	İLÇESİ : Han	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Yazılıkaya Mahallesi		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL: 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:1	ADA:	PARSEL: 803	İL. (İki) Grup	ÇEVRESEL: 1 2 3
ADI: KONUT	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(Üslup):	ÇEVREYE AYKIRI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -	VAKFIYE: -		

GENEL TANIM: Eskişehir İli, Han İlçesi, Yazılıkaya Mahallesi'nde ve tapunun 1 pafta, 803 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan yapı bodrum+zemin katlı olup düz toprak damlıdır.

KORUMA DURUMU:	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A D A	ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	B ORTA		B I B		B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
	C FENA		C Ş C		C	C	C	B ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



AYRINTILI TANIM:

Taşınmazda yer alan yapı yer yer kesme taş, yer yer de moloz taş-malzemenen inşa edilmiştir. Yapının kuzey cephesi hariç diğer cepheleri sıvasızdır. Düz toprak damlıdır. Dam saçığını ahşap dikmeler taşımaktadır. Yapıya niteliksiz ahşap korkuluklu taş merdivenden çıkılmaktadır. Yapının kuzey ve batı cephesinde küçük ebatlı kare formu ahşap pencereler yer almaktadır. Ayrıca yapının batı cephesine bitişik moloz taştan inşa edilmiş tek katlı kurulumu bulunmaktadır. Yapının ahşap elemanlarının çürümüş olması ve toprak damdaki problemler nedeniyle yapının acilen onarımına ihtiyacı olduğu görülmüştür.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIM :KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIM :KONUT

ÖNERİLEN KULLANIM :KONUT

HAZIRLAYANLAR : TARİH: 11.11.2015

Fahri KURT (Sanat Tarihçisi):

Aynur YILMAZ SIKIER (Mimar):

KONTROL EDEN: Sinan KOCA

Bölge Kurul Müdürü

TARİH :

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
18.02.2016 TARİH, 3852 SAYILI KARARI

EKİDİR.

ASLI GİBİDİR

Sinan KOCA
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ	EKLER:	
	RAPOR	RESTORASYON PROJESİ
	FOTOĞRAF	
	RÖLÖVE PROJESİ	KROKİ
	KİTABE	VAKFIYE