

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

**KARAR TUTANAĞI**

**Toplantı no ve tarih : 125 -08.01.2016**  
**Karar no ve tarih : 1893 -08.01.2016**

**Toplantı Yeri**  
**KAYSERİ**

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesiinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 308 ada, 5 parselde bulunan kalıntıya yönelik Kurulumuzun 27.07.2015 gün ve 1655 sayılı kararı gereği, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil işlemlerinin başlatılan, tescil fişinin, kazıyı yapan Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza sunulan Kayseri Valiliği, Müze Müdürlüğü'nün 02.09.2015 gün ve 813 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.05.2015 gün ve 71 sayılı raporu okundu, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi; yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesiinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 1.(Birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli İç kale surlarının çevrelediği, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 308ada, 5 parselde ortaya çıkan kalıntının, 2863 sayılı yasa kapsamına korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdığından tescillenmesine, yapı grubunun 'I.grup' olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


**ASLI GİBİDİR**



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO
KAYSERİ	MELİKGAZI	CUMHURİYET MAHALLESİ VEYA MEVKİİ: İÇKALE	KORUMA DERECEİ:
SOKAK	KADASTRO	PAFTA : 13 AD/ 308 PARSEL: 5	ANITSAL 1 ÇEVRESEL Çevreye Aykırı
ADI: HAMAM KALINTISI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP): Selçuklu Hamamı (?)
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesiinde bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan kale beden duvarları yaklaşık olarak üç metre kalınlığındadır. Beden duvarları on sekiz burç ile takvive edilmiştir. Kalenin giriş kapısı üç adettir güney, kuzey, doğu tarafta yer alır. 5 parselde ortaya çıkan kalıntı iç kalenin içinde güney tarafta beden duvarlarının orta yerinde duvarlardan yaklaşık 2 m uzaklıkta bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	x ORTA		x	x	x	x ELEMANLARI	x	x İZİ VAR
	C FENA		C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Kazılan alanda kale beden duvarları ile çağdaş olabilecek düzgün kesme taştan yapılmış ayaklar görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi  
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Doğu - batı istikametinde yaklaşık 20 m uzunluğunda 4 m derinliğinde 4 m genişliğinde bir duvar kalıntısı ortaya çıkartılmıştır. Kale beden duvarları ile bağlantılı olabilecek ikisi sağlam olarak seçile bilen ayakların arasında moloz taş ve harçlı duvar ile bölümlenmiş üç mekan ortaya çıkartılmıştır. 1. Bölüm kare formu olup doğuda ve batıda varlıkları açıkça görülen diğer beden duvarları ile sınırlanmış ve özensiz sade bir bölümdür. Birinci bölümün doğusunda "ikinci bölüm" iki kademeli duvar yapısı ile dikdörtgen formu bir düzenleme içerir. Moloz taş malzeme ve harçlı duvar tekniği ile inşa edilmiş bu bölümün üst kısmında içerisi sonradan sıvanmış formu üst örtüde tuğla kullanılmış küçük bir bölüm tespit edilmiştir. Bu küçük hücrenin doğu ve batı duvarı tuğla ile inşa edilmiş olup üst kısmında tonozvari bir tuğla örtü kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bu küçük hücrenin güney yönde moloz taş duvar ile örülerek kapandığı görülmüş kuzey yönde yaklaşık 1 m genişliğinde bir açıklık görülür. Bu bölümün ortasında iç kale beden duvarları ile çağdaş sayılabilecek bir ayağın kuzeye doğru uzadığı görülür. İkinci bölümün devamındaki "üçüncü bölüm" dikdörtgen planlı bir düzenleme ihtiva etmekle birlikte doğu ve batı yönde içte tuğla dışta sıvalı bir duvarla sonlanmış olup, güney yönde ikinci bölümün güney yönünde olduğu gibi küçük boyutlu, düzgün olmayan ve aralarda harç kullanılmış moloz taş duvar tekniği ile örülmüştür. Bu bölümün kuzey yönünde dikdörtgen formu bir hazne ile biçimlendirildiği dikkati çeker. Bu bölümün iç mekanında ise üst üste bindirilmiş tuğla ayaklar ile ocak veya külhan benzeri bir ısıtma sistemi şeklinde tasarlandığı görülmüştür. Bu bölümün iç kısmında diğer dikkati çeken husus ise alt seviyede görülen tuğla örülü duvar tekniği ile inşa edilmiş bir yapı kalıntısının varlığıdır. Bu mekan kuzey yönde içte tuğla olabilecek düz bir duvar ile desteklenmiştir. Mahiyetini tam olarak anlayamadığımız kalıntının kazı esnasında çıkan veriler doğrultusunda bir Selçuklu Dönemi hamam kalıntısının olması muhtemeldir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 8.1.2016 Gün ve 1833 Sayılı karar ekidir.	RAPOR	ORJİNAL KULLANIMI:				
	FOTOĞRAF	BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
	RÖLEVE PROJESİ	ÖNERİLEN KULLANIMI:				
	RESTORASYON PROJESİ	HAZIRLAYANLAR:	HAMDİ OKTAY	MÜZE ARAŞTIRMACISI	05.08.2015	
	HARİTA (Kadastral)	GÖKHAN YILDIZ	GÖKHAN YILDIZ	ARKEOLOG		
	KROKİ	KONTROL EDEN:	SERDAR OKUR	MÜDÜR	05.08.2015	
	KİTABE	K.K.T.V.K.B.K. ONAY NO.: 1633				
	VAKFIYE	REVİZYON:				
	İMAR PLANI	K.K.T.V.K.B.K. KARARLARI				

ONAYDI

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

Kültür Müdürü V.

8.1.2016 Gün ve 1833 Sayılı karar ekidir.





Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Handwritten text and stamps in the bottom right corner, including a date stamp and a registration number.

Mayıs Kültür Varlıkları  
Koruma Bölge Kuruluna  
Gelen No: 04.150  
Kayıt Tm: 04.150  
Dosya No: 2630