

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016 - 183**  
**Karar Tarihi ve No : 30.05.2016 - 3256**

**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekköy Köyü, Dereboyu Mevkii, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı bulunan 113 ada, 15 parselde yer alan taşınmazın kuzey batı köşesinde yer alan Çömlekköy hamamının tescil edilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.03.2016 gün ve 827 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekköy Köyü, Dereboyu Mevkii, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı bulunan 113 ada, 15 parselde yer alan taşınmazın kuzey batı köşesinde yer alan Çömlekköy hamamının;

- 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddesi gereğince Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
- 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince gruplarının 1. Grup yapı olarak belirlenmesine,
- Çömlekköy hamamının 1/ 2000 ölçekli paftasında belirlenen koruma alanı ve koordinatlı sınırları itibariyle tescil edilmesine, karar verildi.


**ASLI GİBİDİR**

# EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ ÇÖMLEKKÖY KÖYÜ

## HAMAM VAZİYETİ-KORUMA ALANI VE KOORDİNAT ÖZETİ

**YUSUF ŞAMİLOĞLU**  
Müdür V.


HAMAM VAZİYETİ



\*\*\*LALAPAŞA ÇÖMLEKKÖY TAPULAMA SAHASI  
113 ADA 15 PARSELDE

3 DERECELİK (UTM-ED50 DATUMUNDA)

NoktaNo	Y	X
H-1	467254.82	4634095.23
H-2	467272.93	4634097.01
H-3	467272.08	4634071.89
H-4	467249.84	4634069.27
K-1	467232.74	4634022.48
K-2	467313.83	4633994.06
K-3	467319.48	4634009.12
K-4	467325.75	4634020.42
K-5	467340.61	4634034.65
K-6	467333.70	4634055.99
K-7	467330.36	4634076.49
K-8	467328.89	4634092.81
K-9	467333.54	4634156.85
K-10	467261.35	4634145.34
K-11	467249.58	4634079.50
K-12	467246.04	4634058.75



467 100

E.K.V.K. Kurulunun 30.05.2016  
Tarih ve 356 sayılı karar ekidir.

4 634 300

467 200

4 634 300

467 300

4 634 300

467 400

467 100

4 634 200

467 200

EDİRNE ÇÖMLEKKÖY YOLU

112/1

467 300

4 634 200

467 400

467 100

117/25

4 634 100

467 300

112/2

113/15

467 300

4 634 100

467 400

EDİRNE ÇÖMLEKKÖY YOLU

112/3

112/4

H-1

H-2

H-3

H-4

K-11

K-12

K-10

K-9

K-8

K-7

K-6

K-5

K-4

K-3

K-2

113/16

4 634 000

467 300

4 634 000

467 400

-GÖSTERİM-

- KORUMA ALANI\_HAT
- ..... KADASTRAL\_HAT
- HAMAM\_SINIR\_HAT

4 634 000

467 200

4 634 000

467 300

4 634 000

467 400

**Hakan ERDEN**  
Harita ve Kadastro  
Müfettişi

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

<b>AVRUPA KONSEYİ</b>		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		<b>ANIT</b>		<b>ENVANTER NO:</b>		
<b>TÜRKİYE</b>		KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜD.				<b>HARİTA NO:</b>		
<b>İLİ:</b> EDİRNE	<b>İLÇESİ:</b> Lalapaşa	<b>MAHALLE VEYA KÖYÜ:</b> Çömlekköy Dereboyu Mevkii		<b>KORUMA</b>	ANIT SAL	1 X	2	3
<b>SOKAK VE KAPI NO:</b>		<b>KADASTRO Pafta:</b> Ada: Parsel: - 113/15 parsel		<b>DERECESİ</b>	ÇEVRE SEL.	1	2	3
<b>ADI:</b> Çömlekköy Hamamı	<b>YAPTIRAN:</b>	<b>YAPAN:</b> -		<b>MİMARİ ÇAĞI:</b>				
	<b>YAPIM TARİHİ:</b>	<b>KİTABE:</b>		<b>VAKFİYE:</b> -				

**GENEL TANIM:** Hamam Kalıntısı

**KORUMA DURUMU:** A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK  
B ORTA B B B B ELAMAN B B İZİ VAR  
C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ

**VAZİYET PLANI:**



**GÖZLEMLER:** Hamamın iki birimi büyük ölçüde ayakta. Diğer birimler yıkılarak yok olmuş durumdadır

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**

<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b>	<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLAN</b>	<b>TEKNİK</b>	<b>SU</b>	<b>ELEKTRİK</b>	<b>ISITMA</b>	<b>KANALİZASYON</b>
	<b>E.K.V.K. Kurulunun 30.05.2016</b>	<b>BİLGİLER</b>				

**YAPILAN ONARIMLAR** Tarih ve 3256 sayılı karar ekidir. **ORJİNAL KULLANIMI:** Hamam

**YRINTILI TANIM:** Kuzey-güney doğrultusunda konumlanan hamamın iki birimi önemli ölçüde ayakta. Güney ve doğu yönünde kemerli birer kapısı bulunan ve dikdörtgen planlı küçük bir mekanın örtüsü yıkılmıştır. Mevcut kalıntılardan tonozla örtüldüğü anlaşılan bu birimden geniş açıklıklı sivri bir kemerle sıcaklık olduğu düşünülen kare planlı ve kubbeli bir bölüme geçilir. Kubbeye geçiş dört duvarda sivri kemerlerle birbirine bağlanan Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Kubbenin büyük bir kısmı yıkıktır. Sıcaklık bölümünün, batı duvarı açık bir kemer halinde düzenlenmiş, kuzey yönündeki duvarda ise duvarı ortlayan kemerli bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Hamamın güneyine uzanan ve doğusundaki kapının her iki tarafında çıkıntı yapan duvar kalıntıları hamamın bugün mevcut olmayan diğer birimlerine işaret etmektedir.

Hamamın inşasında taş ve tuğla kullanılmıştır. Beden duvarlarında, taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüsü görülürken, kemerler, kemer alınlıkları, kubbe geçiş unsurları ve kubbede ise tuğla kullanıldığı görülmüştür.

**Koordinat:**

<b>YAYIN DİZİNİ</b>	<b>TEKLER</b>
	RAPOR
	FOTOĞRAF
	RÖLEVE PROJESİ
	HARİTA
	KİTABE

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** Tarla

**ÖNERİLEN KULLANIMI:**

**HAZIRLAYANLAR:**

Elif ÇOKAMAN Arkeolog

Hamdi GÜNDOĞDU Sanat Tarihçi

**KONTROL EDEN:** Hasan KARAKAYA

Müze Müdürü

**KURUL ONAYI:**

**REVİZYON:**

**YUSUF SAMİLOĞLU**  
Müdür V.  
Müdür V.