



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.09.2016-293

35.10-153

KARAR TARİHİ VE NO : 09.09.2016-7029

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Çiftlikköy Mahallesinde bulunan, 118 ada, 8 parsel numaralı ham toprak vasıflı Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmaza ilişkin Kınık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nün 05.10.2015 tarih ve 946 sayılı yazısı, taşınmaz içinde tespit edilen çeşmeye ilişkin Bergama Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün 21.10.2015 tarih ve 1180 sayılı yazısı, çeşmenin tesciline esas olmak üzere 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında ilgili kurum görüşlerinin istendiği Kurul Müdürlüğü'nün 06.11.2015 tarih ve 3268 sayı ile 17.06.2016 tarih ve 2302 sayılı yazıları, taşınmaz üzerinde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin bilgi belgelerin iletildiği İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 18.08.2016 tarih ve 3653 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.09.2016 tarih ve 846 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


İzmir ili, Kınık ilçesi, Çiftlikköy Mahallesinde bulunan, 118 ada, 8 parsel numaralı ham toprak vasıflı Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun 1.(birinci) Grup olarak belirlenmesine; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, çeşmeye ilişkin olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE					HARİTA NO :
İLİ : İZMİR	İLÇESİ : KINIK	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ :	ÇİFTLİK MAHALLESİ	KORUMA	1.GRUP YAPI
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO		DERECESİ	2.GRUP YAPI	
ADI :	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : Geç Osmanlı Dönemi		
ÇEŞME	YAPIM TARİHİ :	KITABE : YOK	VAKFIYE :		

GENEL TANIM:
Çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIMI:

Taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak inşa edilen ve yuvarlak kemerli çöktürmeye sahip olan çeşme, deposuz türdedir ve uzunca bir yalağa sahiptir. Çeşmeye boru vasıtasıyla, çeşmenin arkasında bulunan kesme taş örgülü hazneye iletilerek su sağlanmıştır.

*ol kenarında bulunan ve günümüzde kullanılmadığı anlaşılan çeşmenin üzerinde herhangi bir tarih ya da kitabeye rastlanmamıştır. Yapım tekniği ve mimari özellikleri dikkate alındığında Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilebileceği düşünülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	YOK	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIM:
ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM:
KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM:
ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR


18.08.2016

Aslı KORUR ERGÜN
Müze Araştırmacısı

R.Canan MALKOÇO
Mimar

YAYIN DİZİNİ :

EKLER	KONTROL EDEN	.../.../2016
RAPOR	G.M.E.E.A.Y.K. KARARLARI	
FOTOĞRAF	NO:	.../.../2016
RÖLÖVE PROJESİ		.../.../2016
RESTORASYON PROJESİ		.../.../2016
HARİTA		
KROKİ	REVİZYON	
KİTABE	G.M.E.E.A.Y.K. ONAYI	.../.../2016



İZMİR İLİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR İLİ İÇİŞLERİ VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARININ
KORUMA BÖLGE KURULUĞUNUN

09.09.2016 İN VE 70.29 SAYILI KARAR EKİDİR

İZMİR İLİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR İLİ İÇİŞLERİ VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
OSMAN ARSLAN
MÜDÜR