

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2016-161
Karar Tarihi ve No : 19.10.2016-4276
Dosya No : 21.00/1192

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dünya Miras Alanı içerisinde kalan, 64 ada 5 parselde bulunan değirmen yapısına ilişkin; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanlığının 07.09.2016 tarih ve 27.01/604-06/58-6642 sayılı yazısı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.10.2016 gün ve 2909 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuyla ilgili bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dünya Miras Alanı içerisinde kalan, 64 ada 5 parselde bulunan değirmen yapısının, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun “1. grup yapı” olarak belirlenmesine;

- Koruma alanının ekli krokide gösterilen 64 ada 5 parsel olarak belirlenmesine;

-Taşınmazın yeniden ihyası için, mevcut halini gösteren kroki üzerinde gösterilen noktalarda sondaj kazı çalışmalarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına, uygulama sonrası hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile konuya ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun yeniden görüşülmesine; karar verildi.



İ. İsmail N. Bayar İsmail ^{1/3000} Çelik ^{KİB2A/1} İsmail

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:																									
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:																									
İLİ:DIYARBAKIR	İLÇESİ:Sur	MAHALLE/MEVKİ: Şemhane	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3																								
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 64 PARSEL: 5		ÇEVRESEL	1 2 3																								
ADI :Değirmen	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:																									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																									
GENEL TANIM: Yapı yıkılmış özgün bir değirmen yapısıdır.																												
KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ																								
		BEZEME DURUMU: YOK		RUTUBET DURUMU: KÖTÜ																								
																												
GÖZLEMLER: Değirmen günümüz itibari ile fonksiyonunu sürdürmemektedir.																												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı																										
YAPILAN ONARIMLAR: Yapı yıkılmış durumdadır.																												
AYRINTILI TANITIM:		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TEKNİK BİLGİLER:</td> <td>ISITMA SİSTEMİ:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>KANALİZASYON:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>SU:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ELEKTRİK:</td> <td>X</td> </tr> </table>			TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X	KANALİZASYON:	X	SU:	X	ELEKTRİK:	X															
TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X																										
	KANALİZASYON:	X																										
	SU:	X																										
	ELEKTRİK:	X																										
<p>Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dünya Miras Alanı içerisinde kalan, 64 ada 5 parselde bulunan kâgir değirmen, kare planlı olduğu tahmin edilmekte olup, günümüzde aktif olarak kullanılmamaktadır. Yöresel malzeme olan yonu ve kesme bazalt taştan inşa edilen bu yapının üst kısmına su kanalı uzanmaktadır.</p> <p>Ancak günümüzde yıkılmış durumdadır. Ayakta kalan kısımlar ise harap durumdadır. Yakın çevresinde günümüzde sayılan az olan birkaç değirmen daha mevcut olup, yakınında olan iki değirmen ile bağlantısının olduğu gözlenmiştir.</p>		<p>ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen</p> <p>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmamaktadır</p> <p>ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen</p> <p>HAZIRLAYANLAR: Evin AKMAZ - Mimar Emine KOCA- Mimar Berrin KARAKAŞ-Y.Mimar 18.10.2016</p> <p>KONTROL EDEN: Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü</p>																										
<p>T.C. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.10.2016 Tarih ve... 1077/6... Sayılı Kararı Ektir.</p>		<table border="1"> <tr> <td>YAYIN DİZİNİ:</td> <td>EKLER :</td> <td>TESCİL :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAPOR</td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FOTOĞRAF</td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RÖLÖVE PROJESİ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RESTORASYON PROJESİ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HARİTA</td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KROKİ</td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>			YAYIN DİZİNİ:	EKLER :	TESCİL :		RAPOR	VAR		FOTOĞRAF	VAR		RÖLÖVE PROJESİ			RESTORASYON PROJESİ			HARİTA	VAR		KROKİ	VAR	
YAYIN DİZİNİ:	EKLER :	TESCİL :																										
	RAPOR	VAR																										
	FOTOĞRAF	VAR																										
	RÖLÖVE PROJESİ																											
	RESTORASYON PROJESİ																											
	HARİTA	VAR																										
	KROKİ	VAR																										
																										
		<p>KARAR NO :</p> <p>KARAR TARİHİ :</p> <p>REVİZYON:</p>																										

