



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 07.12.2016-307

35.06/1795

KARAR TARİHİ VE NO : 07.12.2016-7380


Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Kocamehmetler mahallesi 564 parsel numaralı taşınmazda yer alan yapının 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında tesciline yönelik, 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen; İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 15.08.2016 tarihli ve E.1849057 sayılı yazısı ve eki, Foça Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 15.08.2016 tarihli ve E.1841822 sayılı yazısı v eki, Foça Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarihli ve E.1684 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nün 11.10.2016 tarihli ve 310-2272-130202 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 1223 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Kocamehmetler mahallesi 564 parselinde özel mülkiyete ait taşınmazın, 2863 sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, karar verildi.



PA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.06/
ÜRKIYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:
	İlçesi: Foça	Mahalle Köy: Kocamehmetler	KORUMA DERECESESİ
		Pafta : - Ada : Parsel : 564	
	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-

im:	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Y
B Orta			B	B	B	B	B	B
C Fena			C	C	C	C	C	C



kü Sahibi:	Özel Mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kur
Onarımlar:		Belediyesi

eye yakın plana sahip bir yapıdır. Konutun yapımında malzeme bloz taş ve kaba yonulu taş birlikte kullanılmıştır. Köşelerde sisme taş ayrıca dikkat çekmektedir. Yapının ön kısmında geniş olup giriş bu avlu cephesinden sağlanmaktadır. Yapı son le aslına uygun olmayan yöntem ve malzemelerle tadilat . Bu nedenle tarihi dokusu zarar görmüştür. Ayrıca yapıya bitişik ç dönemlere ait eklentiler yapıldığı gözlemlenmiştir. Konutun ön pephelerinde dikdörtgen formlu taş söveli pencere açıklıkları reketlilik kazandırmıştır. Ayrıca yan duvarlarda küçük mazgal çıkıklıkları görülmektedir. yapı oldukça sadedir herhangi bir nsuruna rastlanmamıştır. Yapının üst örtüsü ahşap direklerin ği toprak düz damdır. Damın üzerinde yağmur birikmesini çörten ve baca görevi gören çıkma mevcuttur.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma
	X	X	X
Orijinal Kullanımı:	Konut		
Bugünkü Kullanımı:	Konut		
Önerilen Kullanımı:	Konut		
Hazırlayanlar:	.../.../2016		
	 Melike DENİZ Arkeolog		
	 Elif MUJLU KILIÇ Kültür ve Turizm Uzm. (Yük. Şehir Planc		

Eklr:	Kontrol Eden:	T.C.
-------	---------------	------

