

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 19.12.2016-167
Karar Tarihi ve No : 19.12.2016-4409
Dosya No : 21 02 /215

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe mahallesinde bulunan, tapunun 168 ada 1 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Çermik Belediyesi'ne ait Kayme Çeşmesi'nin tescil talebine ilişkin; Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.04.2016 tarih ve 2016/575 sayılı Savcılık Muharebe Dosyası yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 13.10.2016 gün ve 2779 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe mahallesinde bulunan, tapunun 168 ada 1 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Çermik Belediyesi'ne ait Kayme Çeşmesinin; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. grup olarak belirlenmesine, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nden çeşmenin kadastro sununun istenilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İL:DIYARBAKIR	İLÇESİ:Çermik	MAHALLE/MEVKİ: Tepe	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 168 PARSEL: 1		ANITSAL 1 2 3
ADI :Kayme Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:Yok	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Taşınmaz kapalı bir mekânın iç hacminde inşa edilmiş su yapısıdır. Yalağı ve havuzu mevcuttur.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TASİYİCİ YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: -	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: ORTA
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Çermik Belediyesi **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Çermik Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin duvarları çimento esaslı sıva ile sıvanmıştır.

AYRINTILI TANITIM:

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi merkez Saray mahallesinde bulunan çeşme tescilsizdir. Dikdörtgen formlu ve tescilsiz olan çeşme çift merkezli basık kemerli bir niş içinde bulunmaktadır. Çeşme akarı ve önünde amorf formlu bir yalağı bulunmaktadır. Çeşmenin dikdörtgen formlu iki adet tas nişi bulunmaktadır. Çeşmede çimento esaslı harçla onarım yapılmıştır. Çeşme bitişiğinde nitelsiz bir konut bulunmaktadır. Çeşmenin üstünde tuğla ve briket malzemeye parapet yapılmıştır. Tescilsiz olan çeşme günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Çeşmenin güney cephe duvarında boya ile yazı yazılmıştır.

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
19.12.2016 Tarih ve 4403...
Sayılı Karar Ekidir.

TEKNİK BİLGİLER	ISITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI:

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Evin AKMAZ - Mimar

Erdal DEMİR-Uzman

Ahmet DURMAN-Arkeolog

16.12.2016

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

EKLER :	
RAPOR	VAR
FOTOĞRAF	VAR
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	VAR
KROKİ	
KİTABE	

TESCİL

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

B. Bayal
K. K. K.
akın / 9/16/2016