

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 19.12.2016-167
Karar Tarihi ve No : 19.12.2016-4410
Dosya No : 21 02 /214

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe mahallesinde bulunan, tapunun 136 ada 2 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Hacı Pıyarı çeşmesi'nin tescil talebine ilişkin; Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.04.2016 tarih ve 2016/575 sayılı Savcılık Muharebe Dosyası yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 13.10.2016 gün ve 2779 sayı sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe mahallesinde bulunan, tapunun 136 ada 2 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Hacı Pıyarı çeşmesinin; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. gurup olarak belirlenmesine, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nden çeşmenin kadastro sunun (yolda kalan kısmıyla birlikte) istenilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL:DIYARBAKIR	İLÇESİ:Çermik	MAHALLE/MEVKİ: Tepe	KORUMA DEREJESİ	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 136 PARSEL: 2		ÇEVRESEL	
ADI :Hacı Pıyırı (Çeşme)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:Yok	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Taşınmaz kapalı bir mekânın iç hacminde inşa edilmiş su yapısıdır. Yalağı ve dikdörtgen bir havuz mevcuttur.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TASHIYICI YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: İYİ	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: ORTA
--------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şadiye DEMİRKOL **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Şadiye DEMİRKOL

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşme üstüne konut inşa edilmiştir.

AYRINTILI TANITIM:

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi merkez Tepe mahallesinde bulunan çeşme dikdörtgen bir hacim içerisinde bulunmaktadır. Çeşme moloz kalker taşından yapılmıştır. Çeşmenin bulunduğu mekânın üstü beşik tonozla örtülüdür. Çeşme akarında taş bir çörten bulunmakta ve önünde dikdörtgen küçük bir havuz bulunmaktadır. Çeşme duvarında iki adet dikdörtgen niş bulunmaktadır. Çeşmenin bulunduğu hacmin güneyinde içinde çeşme bulunmayan, beşik tonozlu, dikdörtgen formlu penceresi olan bir mekân bulunmaktadır. Çeşmenin üzerine betonarme bir konut bulunmaktadır. Çeşme günümüzde de aktiftir. Yapı formu, özellikleri ve kapalı bir hacim içinde olması dolayısıyla çamaşırhane olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
13.12.2016 tarih ve 4410
Sayılı Karar Ekidir.

TEKNİK BİLGİLER	ISITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI:

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Evin AKMAZ - Mimar

Erdal DEMİR-Uzman

Ahmet DURMAN-Arkeolog

16.12.2016

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAAŞLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

(Handwritten signatures and names)
KIBESİM
M. Bayar

EKLER :

RAPOR	VAR
FOTOĞRAF	VAR
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	VAR
KROKİ	
KITABE	

TESCİL

KARAR NO

KARAR TARİHİ :

REVİZYON: