

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :23.01.2017-170**  
**Karar Tarihi ve No. :23.01.2017-4474**  
**Dosya No. :23.02/18**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Aladikme Köyü sınırları dahilinde bulunan, Veli Palas Köprüsü'nün tescil talebine ilişkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün 03.10.2016 gün ve 604.01.06/E.228462 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.11.2016 gün ve 3126 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Aladikme Köyü sınırları dahilinde bulunan, Veli Palas Köprüsü; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline,


-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

-Veli Palas Köprüsü'nün Koruma Alanının ekli haritada olduğu şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehriban KARAASLAN**  
**Bölge Kurulu Müdürü**



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: ELAZIĞ	İLÇESİ: BASKİL	MAHALLE/MEVKİ: ALADIKME KÖYÜ/ VELİ PALAS MEVKİİ	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA: ADA: PARSEL:		CEVRESSEL	1 2 3
ADI: VELİ PALAS KÖPRÜSÜ	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ: H. 1323	YAPAN: KİTABE: VAR	MİMARİ ÇAĞI: VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Köprü bazalt taşından, basık kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir. <b>YAKANMIŞTIR</b>				
KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPE: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: ORTA
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAF:		
				
GÖZLEMLER: Köprüde bazı onarımlar yapıldığı ve bu onarımlarda kesme kalker taşın kullanıldığı, yıkılan korkuluk kısmının betonarme olarak yapıldığı görülmüştür.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Karayolları Genel Müdürlüğü		
YAPILAN ONARIMLAR:				
AYRINTILI TANITIM: Elazığ İli, Baskil İlçesi, Aladikme Köyü, Veli Palas Mevkiinde bulunmaktadır. Köprü Elazığ-Baskil karayolunun 34. Km' de sol tarafa ana yoldan yaklaşık olarak 100 metre mesafede yer almaktadır. Köprü, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Köprü bazalt taşından, basık kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Bazalt taşından inşa edilen köprünün bazı yerlerinde onarımlar yapıldığı ve onarımlarda kesme kalker taşın kullanıldığı tespit edilmiştir. Köprünün taştan yapılmış olan korkuluk kısmının yıkıldığı ve daha sonra korkuluk kısmının betonarme olarak yapıldığı, ancak betonarme yapılmış olan korkuluğun da zamanla tahrip olduğu görülmüştür. Köprünün mensap tarafında kemerin kilit taşında H. 1323 yazılı bir kitabesi bulunmaktadır. Köprünün üst kısmı toprak, kum ve çakılla kaplanmıştır. Köprü yakınlarında yapılan yol ve menfez çalışmalarından dolayı köprünün menba ve mensap taraflarındaki dere yatağı toprakla dolmuştur.			TEKNİK BİLGİLER: ISITMA SİSTEMİ: KANALİZASYON: SU: ELEKTRİK:	
			ÖZGÜN KULLANIMI: KÖPRÜ	
			BUGÜNKÜ KULLANIMI: KÖPRÜ	
			ÖNERİLEN KULLANIMI: KÖPRÜ	
			HAZIRLAYANLAR: Şeref YUMRUK (Arkeolog) Erdal DEMİR (Uzman) 03.11.2016	
			KONTROL EDEN: Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		TESCÜ KARAR NO: KARAR TARİHİ:
1-		RAPOR	X	
2-		FOTOĞRAF	X	
3-		RÖLÖVE PROJESİ		
4-		RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON:
		HARİTA		
		KROKİ		
		KİTABE	X	
		VAKFIYE		