

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-172
Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-4504
Dosya No : 72.01/6

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Batman İli, Beşiri İlçesi, Zercil (Danalı) Köyü'nde bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 104 nolu parselinde kayıtlı Hasan-i İbrahim Kasrı olarak bilinen yapı kalıntısının tescili talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.03.2009 tarih ve 2130 sayılı kararı ile Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 19.07.2016 tarih ve 1778 sayılı / 16.12.2016 tarih ve 2989 sayılı yazıları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Beşiri İlçesi, Zercil (Danalı) Köyü'nde bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 104 nolu parselinde kayıtlı Hasan-i İbrahim Kasrı olarak bilinen yapı kalıntısı, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun "2. grup yapı" olarak belirlenmesine;
-Yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmanın Müze Müdürlüğünce yapılarak, hazırlanacak koordinatlı öneri koruma alanı haritasının Kurulumuza iletilmesine;
-Kültür varlığı olan bu yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerince ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Ahmet DEMİR
Bölge Kurulu Müdür V.

PA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN.MD.		HARİTA NO
İlçe: Batman	İlçe: Beşiri	Köy/ Danalı	KORUMA DERECESESİ
			C
Adı ve Adresi:	KADASTRO	Ada:	
	Pafta:	Parsel:	104
YAPITIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
Adı: Hasan-İbrahim Kasır	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	A	A	A	A	A	A
	B ORTA		B	DIŞ YAPI	B	ÜST YAPI	B	İÇ YAPI	B
	C FENA		C		C		C		C
									SÜSLEME ELEMANLARI



GÖZLEMLER: Kasır iklimsel etkilerden ve insan faktöründen dolayı yıkılmıştır. Kasırın sadece 1. katında üst örtüsü bulunmaktadır. Moloztaş ve çam malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Genel olarak kasır müdahaleye açıktır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRILMIŞ TANIM

Kasır yaklaşık 22x15 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir. Doğu batı doğrultusunda uzanan yapı 2 katlı olarak tasarlanmıştır. 1.Kat: Doğu batı doğrultusunda uzanmakta olup, batı kısmı büyük oranda yıkılmıştır. Doğu kısmı ayakta kalan kasırın bu cephe duvarında 2 adet pencere açıklığı açılmıştır. 1. Katın güney cephesinde 2. Sahına bitişik kasıra ait başkaca bölümler bulunmaktadır. Ancak bu bölümün çok yıkık olmasından dolayı tam olarak mekânlar anlaşılamamıştır. 2. Kat: Var olan kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla 1. katın yapısına uygun olarak düzenlenmiştir. 2. Katın batı kısmında bir parça duvar kalıntısı mevcut olup, neredeyse bu kısmın tamamı yıkıktır. Doğu kısmında ise kareye yakın bir mekan (oda) yer almaktadır. 2. Katın üst örtüsü tamamen yıkıktır. Kasırın inşasında bazalt taşı ve kireç taşı malzeme çam harçla kullanılmıştır. Yapıda yer yer çatlaklar bulunmaktadır. Yapıda tarih veren herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Ancak yapı tekniğinden ve yöre halkı ile yaptığımız görüşmelerde kasırın 19 yy. ikinci yarısında inşa edildiği düşünülmektedir.

TEKNİK SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZAS

BİLGİLER

ORJİNAL KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR: Tarih: 09.12.2016

Şeymus GENÇ Müze Araştırmacısı

Zeynep İSEN Müze araştırmacısı

KONTROL EDEN: Velihi YURT Müze Müdürü

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
23.01.2017 tarih ve 1504
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER:

RAPOR x
FOTOĞRAF x
RÖLÖVE PROJESİ
RESTORASYON PROJESİ
HARİTA x
KROKİ
KITABE
VAKFIYE

DIYARBAKIR K.V.K.B.M. Kararları
NO:

REVİZYON
DIYARBAKIR K.V.K.B.M. ONAYI