



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.02.2017-320

45.01/174

KARAR TARİHİ VE NO : 10.02.2017-7720

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Selendi Mahallesi, tapunun 53 pafta 2763 ve 40 pafta 2757 nolu parsellerinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 24.10.2007 tarih ve 3357 sayılı kurul kararı ile kültür varlığı olarak tescilli mezarlıkların Koruma Grubunun belirlenmesinin istendiği Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarihli ve 143 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.02.2017 tarih ve 216 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;


Manisa ili, Akhisar ilçesi, Selendi Mahallesi, 53 pafta, 2763 ile 40 pafta 2757 nolu parsellerinde kayıtlı kültür varlığı olarak tescilli taşınmazların, korunma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekli ile belirlenmesine, mezarlık içerisinde bulunan mezar taşlarının ilgili idaresince ve müzesince envanterlenerek sonuçlarının Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.01/174
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:
İli: MANİSA	İlçesi: AKHISAR	Mahalle Köy: SELENDİ		1. Grup Yapı
SOKAK :		Pafta: - Ada: Parsel: 2763 - 2757	KORUMA DERECESESİ	2. Grup Yapı
Adı: Akselendi Şehir Mezarlığı	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: Üslup: -	
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye: -	


Genel Tanım:

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf:



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi: Selendi Belediyesi Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Selendi Belediyesi

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım:

Akhisar ilçesi, Selendi Mahallesi merkezinde yer alan mezarlık alanı, etrafı duvarla çevrili yol ile iki ayrı parselde yerleşmiş vaziyette, yoğun otlarla kaplı, yeni mezarlar ile iç içedir. Mezarlıkta bulunan mezar taşları incelenildiğinde; mezar taşlarının büyük çoğunluğunun sarık, fesli, üçgen formda olduğu, bu mezar taşlarının birçoğunun devrilmiş ya da kırılarak tahrip olduğu görülmüştür. Mezar taşlarının tarihleri incelenildiğinde 18. ve 19. yüzyıla ait oldukları görülmüş, bazılarının da yazıları silinerek günümüz alfabetiyle yazıldığı görülmüştür.

Teknik bilgiler:

Orijinal Kullanımı : Mezarlık
Bugünkü Kullanımı: Mezarlık
Önerilen Kullanımı: Mezarlık

Hazırlayanlar:

.../.../2017

Yeliz CAN
Harita mühendisi

Derviş TAŞ
Sanat Tarihçisi

Ekler:

Rapor: X

Fotoğraf: X

Rölöve Proje:

Restorasyon Projesi:

Hali hazır Harita:

Kadastral durum: X

Kroki:

Kitabe:

Vakfiye

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V.

Kurul Onayı :

Revizyon:

Kurul Kararları: