

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu**

**KARAR**

**Toplantı no ve tarih :** 153- 17.11.2016  
**Karar no ve tarih :** 2354- 17.11.2016

**Toplantı Yeri**  
**KAYSERİ**

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Mahallesi'nde, sit dışında bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 775 Ada 10 Parsel ve 773 Ada 2 parselin satışına esas Kayseri Valiliği'nin (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) 04.04.2016 tarih, 55154108-310.80.01-[38020101599]-5721 ve 55154108-310.80.01-[38020101578]-5722 sayılı yazıları gereği yapılan yerinde incelemede tespit edilen Gesi/Bahçeli Mahallesi'ndeki 16 adet güvercinliğin tesciline esas Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.06.2016 tarih, 2873 sayılı raporu ve ekleri ile 05.09.2016 tarih, 3853 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Mahallesi'nde, sit dışında bulunan, özel mülkiyete ait, tapunun 9249/1, 9250/1, 9251/1, 9252/, 19253/1, 9254/1, 9255/1, 9256/1, 9257/1, 9258/1, 9259/1, 9260/1, 9261/1, 9262/1, 9263/1, 9264/1 parsellerinde kayıtlı "güvercinlik" niteliğindeki 16 adet taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada görüldüğü şekliyle belirlenmesine, bu sınırlar içinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine kararımız eki 1/2000 ölçekli harita üzerinde belirlenmiş olan ve koruma alanı sınırları içerisinde kalan parsellere "korunma alanı" şerhinin, taşınmaz kültür varlıklarının (güvercinlik) bulunduğu 9249/1, 9250/1, 9251/1, 9252/, 19253/1, 9254/1, 9255/1, 9256/1, 9257/1, 9258/1, 9259/1, 9260/1, 9261/1, 9262/1, 9263/1, 9264/1 parsellere de "II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin verilmesi ve şerh verildiğine ilişkin belgelerin Bölge Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, tescil işlemlerinin "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ENVANTER NO	1309
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO	
İli: KAYSERİ	İLÇESİ: MELİKGAZI	MAHALLE /KÖY: GESİ-KAYABAĞ VEYA MEVKİİ:	KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykırı
CADDE / SOKAK	KADASTRO PAFTA :	ADA :9259	PARSEL: 1	
ADI: GÜVERCİNLİK	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

**GENEL TANIM:**

Kesme taştan inşa edilmiş olan güvercinlik yaklaşık olarak 2,50 m yüksekliğinde ve 1,50 x1.50 m ebatlarında olup yer altı bölümü kapalı durumdadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMA.	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA X		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

**VAZİYET PLANI:**



**GÖZLEMLER:**

**BUGÜNKÜ SAHİBİ**

ÖZEL MÜLKİYET

**BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:**

MÜLKİYET SAHİBİ

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANIM:**

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Kayabağ Mahallesi, tespit edilen bacalı güvercinlik, yer aldığı topoğrafyaya uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Yaklaşık olarak 2,50 m yüksekliğinde ve 1,50 x1.50 m ebatlarında olan güvercinliğin yer altı bölümünün girişi kapalı durumdadır. Kesme taştan inşa edilmiş olan güvercinliğin baca bölümünün bir kısmı yıkılmış durumdadır.



Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 17.11.2016 Gün ve 2354 Sayılı karar ekidir.

TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
--------	----	----------	--------	--------------

**BİLGİLER**

**ORJİNAL KULLANIMI:**

GÜVERCİNLİK

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:**

GÜVERCİNLİK

**ÖNERİLEN KULLANIMI:**

GÜVERCİNLİK

**HAZIRLAYANLAR:** .../...../2016

Canan AKDAŞ YAŞAR Sanat Tarihçisi

Özlem GÖKPINAR DEMİRCİ Harita Yüksek Mühendisi

**YAYIN DİZİNİ:**

EKLER		<b>KONTROL EDEN:</b> Fatih ÇAPAR
RAPOR	X	Müdür V.
FOTOĞRAF	X	K.K.V.K.B.K. ONAYI
RÖLEVE PROJESİ		NO.: .../...../2016
RESTORASYON PROJESİ		.../...../2016
HARİTA (Kadastral)		.../...../2016
KROKİ		
KİTABE		<b>REVİZYON:</b> .../...../2016
VAKFIYE		K.K.V.K.B.K. KARARLARI
İMAR PLANI		





LEWIS AND CLARK TEST

CA

W/M

R

Handwritten signature or initials in blue ink.



# KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ GESİ MAHALLESİ

## GÜVERCİNLİK TESCİLİ VE KORUMA ALANI


TESCİLSİZ GÜVERCİNLİK YENİ(ESKİ) ADA/PARSEL: 9249/1(2056), 9250/1(2057),  
9251/1(2062), 9252/1(2063), 9253/1(2058), 9254/1(2059), 9255/1(2064), 9256/1(2065),  
9257/1(2060), 9258/1(2061), 9259/1(2066), 9260/1(2067), 9261/1(2068), 9262/1(2069),  
9263/1(2070), 9264/1(2071)



KORUMA ALANI SINIRI

TESCİLLİ PARSELİLER

TESCİLSİZ PARSELLER



### ED-50 3 derece koordinatlar

Nokta No	Y	X
1	470335.083	4294628.405
2	470354.935	4294613.686
3	470339.562	4294589.635
4	470317.967	4294604.491
5	470280.254	4294554.621
6	470303.982	4294555.090
7	470311.970	4294535.121
8	470281.663	4294488.134
9	470245.248	4294474.508
10	470239.375	4294480.616
11	470265.453	4294532.067
12	470221.543	4294428.439
13	470231.985	4294415.387
14	470208.960	4294397.114
15	470215.996	4294386.673
16	470211.285	4294371.826
17	470211.428	4294360.406
18	470218.117	4294348.333
19	470198.050	4294310.808
20	470213.875	4294303.487
21	470227.906	4294299.062
22	470223.827	4294288.131
23	470178.798	4294289.599
24	470178.961	4294315.213
25	470190.844	4294340.964
26	470190.572	4294369.651
27	470181.463	4294375.497
28	470178.301	4294380.891
29	470197.585	4294412.691
30	470216.868	4294426.224

ASLI GIBI  
Fatih CAPAR  
Bölge Kurul Müdürü V.

Kayseri Kültür Varlıklarının  
Koruma Bölge Kurulunun  
17.11.2016. Gün ve 235/16 sayılı  
karar ekidir.