

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :04.04.2017-179**  
**Karar Tarihi ve No. :04.04.2017-4653**  
**Dosya No. :47.00/1115**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**

Mardin İli, Merkez, Artuklu İlçesi, Medrese Mahallesinde bulunan, tapunun 112 ada, 8 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mehmet Halit MUNGAN'a ait, dükkanın tescil talebine ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2015 gün ve 233525 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.03.2017 gün ve 985 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez, Artuklu İlçesi, Medrese Mahallesinde bulunan, tapunun 112 ada, 8 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mehmet Halit MUNGAN'a ait dükkan; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehriban KARAASLAN**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: MARDİN	İLÇESİ: ARTUKLU	MAHALLE/MEVKİ: MEDRESE	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: PAFTA: ADA: 112 PARSEL: 8	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: DÜKKAN	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: YOK	VAKFIYE:
GENEL TANIM: Dükkan B+Z katlı, dikdörtgen planlı, kesme taştan yapılmıştır.			
KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPISI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA
			İÇ YAPI DURUMU: ORTA
			BEZEME DURUMU: YOK
			RUTUBET DURUMU: ORTA
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAF:	
			
GÖZLEMLER: Dükkana ahşaptan asma tavan yapılmıştır.			
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Mehmet Halit MÜNGAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	
YAPILAN ONARIMLAR:			
AYRINTILI TANITIM: Mardin İli, Artuklu İlçesi, Medrese Mahallesinde, Kentsel Sit Alanında kalmaktadır. Dükkan B+Z kattan oluşmaktadır. Dükkana güneyden, kare planlı üstü dilimli kemer formunda tepe penceresi olan, bir girişten girilmektedir. Dükkan dikdörtgen planlıdır. Dükkanın ön tarafında ilaç dolapları bulunmaktadır. Arkadaki ilaç dolabı dükkanı ikiye ayırmaktadır. Ön tarafına ahşaptan asma tavan yapılmıştır. Dükkanın arka tarafı depo olarak kullanılmakta olup burdan bir merdiven ile bodruma inilmektedir. Depo olarak kullanılan arka kısmın üst örtü sistemi içerden beşik tonoz, bodrumun ise betonarmedir. Dükkanın dış örtü sistemi ise betonarme düz damdır. Dükkan eczane olarak kullanılmaktadır. Yapı malzemesi kesme taşır.		TEKNİK BİLGİLER: İSİTMA SİSTEMİ: KANALİZASYON: SU: ELEKTRİK: ÖZGÜN KULLANIMI: DÜKKAN BUGÜNKÜ KULLANIMI: DÜKKAN ÖNERİLEN KULLANIMI: DÜKKAN HAZIRLAYANLAR: Erdal DEMİR (Uzman) Ayşe ÖZDEMİR ER (Mimar) 22.03.2017 KONTROL EDEN: Mehriban KARAAŞKAN Bölge Kurulu Müdürü	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:	
1. [Signature]	[Signature]	RAPOR	TESCİL KARAR NO:
2. [Signature]	[Signature]	FOTOĞRAF	KARAR TARİHİ:
3. [Signature]	[Signature]	RÖLÖVE PROJESİ	
4. [Signature]	[Signature]	RESTORASYON PROJESİ	REVİZYON:
		HARİTA	
		KROKİ	
		KİTABE	
		VAKFIYE	

T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
2017/24/10/2017 tarih ve ...  
Sayılı Karar Eki dir.

