



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.08.2017-355

45.17/71

KARAR TARİHİ VE NO : 11.08.2017-8605

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi, sınırları içerisinde kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında tesciline yönelik, 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen; Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nün 03.05.2017 tarih E.918036 sayılı ve 12.05.2017 tarih ve E.1001355 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2017 tarih E.89140 sayılı ve 22.05.2017 tarihli ve E.102035 sayılı yazıları, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 04.05.2017 tarihli ve E.17272 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'nün 05.05.2017 tarih 302666 sayılı ve 10.05.2017 tarih ve 317486 sayılı yazıları, Yunusemre Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.05.2017 tarihli ve E.4032/4113 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'nün 24.05.2017 tarih ve E.1158588 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.08.2017 tarih ve 1066 sayılı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, korunma alanının karar eki paftada gösterildiği şekli ile belirlenmesine, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

MANISA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ, KARAKOCA MAHALLESİ

T.C.
TÜRK VE TURİZM BAKANLIĞI
NÜMARA LI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ


İZMİR 2 NÜMARA LI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
İL KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI



Melike DENİZ
Arkeolog

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA
ALANI KÖŞE NOKTALARI KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ

Nokta no	Y	X
1	527.652.627,139	4.299.506.580
2	527.653.800,55	4.299.491.165
3	527.652.925,64	4.299.490.205
4	527.651.715,26	4.299.505.580



KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI
(KÖPRÜ) KORUNMA ALANI SINIRI
GRS80-ITRF96 UTM 3 DERECELİK DİLİM KOORDİNAT ESASINDADIR.

Ö:1/11000

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.17/71		
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:		
İli: Manisa	İlçesi: Yunusemre	Mahalle Köy: Karakoca		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X
SOKAK :		Pafta : -	Ada : Parsel :		2.Grup Yapı	
Adı: Konut	Yaptıran: -	Yapan: -		Mimari Çağı: -		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -		Üslup: -		
				Vakfiye:-		

Genel Tanım: Köprü

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Karayolları	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:	Karayolları.
-----------------	-------------	--	--------------

Yapılan Onarımlar:

Taş köprünün üzerinden taşıt trafiği geçmemekte olup, doğanın içinde yaya geçişi sağlanabilir. Köprünün kitabesi bulunmamaktadır. Köprü tek gözlüdür. Köprünün yaklaşık 50m. güneyinden İzmir-Manisa karayolu geçmektedir. Köprünün alın sırası ve üzengi taşı üst kotları kesme taş, alt kotları alın sıraları bosajlı kesme taş ve iç kısımları ise kayrak taşları ile inşa edilmiştir. Kilit taşı dışarı çıkıntılı rozet şeklindedir. Köprü ayaklarını suyun etkisinden ve şevleri ise akma etkisinden korumak amacıyla, dört tarafta, kanat duvarları bulunmaktadır. Köprünün korkulukları yok olmuştur. Döşemesi ise toprak ve bitkilerle kaplı durumdadır. Döşemenin giriş ve çıkışların da 4 adet baba taşı mevcuttur. Korniş taşları ise kesme taş dışı çıkıntılıdır. Köprü civarında köklü ve otsu bitki oluşumları gözlenmektedir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
------------------	----	----------	--------	--------------

Orijinal Kullanımı: Köprü

Bugünkü Kullanımı:

Önerilen Kullanımı: Köprü


Hazırlayanlar: 07/08/2017

Melike DENİZ
Arkeolog
İMZA

Fuat KESKİN
Şehir Plancısı
İMZA

Kaynakça:

Ekler:		Kontrol Eden:	Osman ARSLAN Müdür V. İMZA
Rapor:	X	Kurul Onayı :	
Fotoğraf:	X		
Rölöve Proje:			
Restorasyon Projesi:			
Halihazır Harita:			
Kadastral durum:	X		
Kroki:		Revizyon:	
Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:	





T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
İZMİR 2 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
11.08.2017 TARİHLİ VE 8605
SAYILI KARARI EKİDİR.

ASLI GİBİDİR.

Yakup GÜLSEVĞİ
Müdür



Melike DENİZ
Arkeolog