

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2017 - 239
Karar Tarihi ve No : 30.10.2017 - 4534

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve 3168 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel sit alanında kalan 247 ada, 3 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesine ilişkin Kurulumuzun 03.04.2017 gün ve 3973 sayılı kararı okundu, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve 3168 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel sit alanında kalan 247 ada, 3 parselde yer alan taşınmazın;


- 2863 sayılı yasanın 6. Ve 7. Maddesi gereğince Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna,
- Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı İlke kararı doğrultusunda grubunun, 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| AVRUPA KONSEYİ | KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | | K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO: |
| TÜRKİYE | | | | | |
| İLİ: KIRKLARELİ | İLÇE: Vize | MAHALLE KÖY: Kiyıköy Beldesi | VEYA MEVKİ: | KORUMA DERECESİ: | 1 2 3 |
| SOKAK VE KAPI NO : | | KADASTRO: T.C. | PAFTA: ADA: 247. PARSEL: 3 | ANITSAL | X |
| ADI: KONUT | YAPTIRAN: | YAPAN: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | | ÇEVRESEL | |
| YAPI NO: | YAPIM TARİHİ: 20. yy. | KİTABE: EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU | | MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): Cumhuriyet | |
| VAKFIYE: | | | | | |

GENEL TANIMI:
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kiyıköy Beldesi, 247 ada, 3 parselde yer alan yapının parselde dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşaa edildiği görülmüştür.

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|----------|----------|---------|--------------------|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | İYİ | TAŞIYICI YAPI | DIŞ YAPI | ÜST YAPI | İÇ YAPI | SÜSLEME ELEMANLARI | RUTUBET | A | YOK |
| | x | ORTA | | | | | | B | İZİ VAR |
| | FENA | | | x | | | | C | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:
Taşınmazın zemin+1 kat olarak inşaa edildiği görülmüştür. Taşınmazın zemin katı yığma moloz taş ile inşaa edilmiş olup, üst katı ahşap karkas yığma tuğla ile yapılmıştır. Yapının cephesindeki sıvalarda yer yer dökülmeler mevcuttur. Hava şartlarından olumsuz etkilendiği görülen yapının üst kat dış cephe duvarları sac malzeme ile kaplanarak yağmur ve kar sularının yapıya olan etkisi azaltılmak istenmiştir. Yapı düz çatı ile örtülmüş olup üst örtü malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır. Taşınmazın arka cephesine ek olarak ahşap direklerle destekli bir ek yapılmıştır. Ek olarak yapılan yapı, indirme çatı ile örtülmüş olup, briket taşı ve tuğla ile yapılmıştır. Pencere formları dikdörtgen formludur.

| | | | | |
|---------------------|--|----------|--------|--------------|
| TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
| ORJİNAL KULLANIM: | Konut | | | |
| BUGÜNKÜ KULLANIMI: | Kullanılmıyor | | | |
| ÖNERİLEN KULLANIMI: | | | | |
| HAZIRLAYANLAR: | Birol HASANBAT Sanat Tarihçisi Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi Hakan ERDEN Harita Mühendisi | | | |

YAYIN DİZİNİ

| | |
|---------------------|---|
| EKLER: | |
| RAPOR | X |
| FOTOĞRAF | X |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |
| HARİTA | |
| KROKİ | X |
| KİTABE | |
| VAKFIYE | |

E.K.V.K. Kurulunun 30.10.2017 Tarih ve 4538 sayılı karar ekidir.

KONTROL EDEN:
Yusuf ŞAMILOĞLU
Müdür V.

KURUL ONAYI NO.:

REVİZYON

KURUL KARARLARI