

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017-163
Karar Tarihi ve No : 18.10.2017- 2832

Toplantı Yeri: ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Balkaynak Köyü, 124 ada, 65 parselde bulunan gözetleme kulesinin tescil edilmesi talebine ilişkin Bayburt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 14.06.2017 gün ve 935 sayılı yazısı ve 2017/544 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Balkaynak Köyü, 124 ada, 65 parselde bulunan gözetleme kulesinin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanının kararımız eki krokide koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE

Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI
(İmza)

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

Adem BEDİR
Müze Müdür V.
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı : 76013208/165.02.03/69.00.273 - 1557

25.10.2017


Konu: Bayburt İli, Merkez, Balkaynak Köyü,
124 Ada, 65 parselde gözetleme kulesi.

D.G.Y.Y.

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan **18.10.2017** gün ve **2832** sayılı karar ekte gönderilmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ve 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "**Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik**" gereğince tapu kütüğünün beyanlar hanesine "**korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı**" olduğuna dair kayıt konularak kayıt örneğinin Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

Ek: 1- Karar (1 adet)
2- Tescil Fişi(1 adet)
3- Kroki(1 adet)

DAĞITIM :

Gereği :

-Bayburt Valiliğine
(Kadastro Müdürlüğü)(ek-2 konmadı)
(Tapu Müdürlüğü)(ek-2 konmadı)

Bilgi :


-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne
(Kurullar Dairesi Başkanlığı)
-Bayburt Valiliğine
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)(ek-2 konmadı)
-Bayburt İl Özel İdaresine(ek-2 konmadı)
-Balkaynak Köyü Muhtarlığına(ek-2 konmadı)

BAYBURT



İLİ: BAYBURT
İLÇE: MERKEZ
MAH: BALKAYNAK
ADA 124
PARSEL: 65

KROKİ YERİ



GÖZETLEME KULESİ



ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU'NUN 18.10.2017
GÜN VE 2832 SAYILI KARAR EKİDİR



ED50/6.DERECELİK KOORDİNE ÖZETİ

NoktaNo	Y	X
1	577933.000	4467809.002
2	577989.000	4467834.002
3	578002.000	4467810.002
4	577992.000	4467773.002
5	577970.000	4467762.002
6	577930.000	4467759.002
7	577897.000	4467779.002
8	577895.000	4467787.002

--- KORUNMA ALANI

TÜRKİYE		ENVANTERİ D.K.V.K.E		SİT		ENVANTER NO:	
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		KADASTRO:		PAFTA: ADA: PARSEL:	
İLİ: Bayburt		İLÇESİ: Merkez		MAHALLE, KÖY VEYA MEVKİİ: Balkaynak Köyü			
ADI: Balkaynak Gözetleme Kulesi							
<p>GENEL TANIMI: Balkaynak Köyü'nün kuzeydoğusunda yüksek bir tepe üzerinde bulunan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda doğal kayalık alan üzerine konumlandırılan ve gözetleme amaçlı yapıldığını düşündüğümüz Gözetleme Kulesi; Bayburt-Gümüşhane karayolu geçiş güzergâhında vadiye hâkim bir konumdadır. Gözetleme Kulesinin bulunduğu alanda yapılan incelemede; kuzey duvarının bir kısmı ayakta olup gözetleme kulelerinde çoğunlukla kullanılan, Erzurum Kalesinde de kullanılmış olan kiklopik duvar yapım tekniği kullanılmıştır. Güney duvarı için ise doğal kayalıktan faydalanılmıştır. Gözetleme Kulesinin üst kısmında kaçak kazı izleri tespit edilmiştir. Güney duvarını oluşturan ana kayanın güneydoğusunda kule ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz yapı kalıntıları tespit edilmiş olup kulenin iç mekânı hakkında fikir edinilememiştir. Gözetleme Kulesinin duvarlarında yöreye özgü kaba yonu moloz taş kullanılmıştır. Gözetleme Kulesinin bulunduğu alanda yapılan incelemede bulunan seramik parçaları ve kullanılan kiklopik duvar örme tekniğinden Roma dönemine ait olduğu düşünülmektedir.</p>							
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Kaçak kazı							
ŞİMDİKİ DURUM: Kule kısmen ayakta. Yapının büyük çoğunluğu yıkılmış durumdadır.							
SİT POTANSİYELİ: Kale bazında				KORUMA DERECESESİ: 1.Derece Arkeolojik Sit			
ŞİMDİKİ KORUMA: Korumasız				HAZIRLAYANLAR: Cemil GÜRBÜZ Sanat Tarihçi			
ÖNERİLEN KORUMA: 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınması.				Adem BEDİR Arkeolog			
				Belda BÜYÜKYILDIRIM Müze Araştırmacısı			
				KONTROL EDEN: 07.08.2017 Adem BEDİR Müze Müdürü			
YAYIN DİZİSİ:				KORUMA KURULU KARARLARI: 15.10.2017 gün ve 2832 sayılı Kararıyla tescillenmiştir.			
SÖZLEMLER: Kulenin korunması ve koruma alanının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.				REVİZYON:			
HARİTALAR, FOTOĞRAFLAR:				G.M.E.E.A.Y.K.ONAYI:			
