

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 16.08.2017-191
Karar Tarihi ve No : 16.08.2017-5001
Dosya No : 21.05/36

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır ili, Dicle ilçesi, Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 206 ada 9 nolu parselinde kayıtlı Çırık (Heridan) Çeşmesi'nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.08.2016 tarih ve 2177 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Dicle ilçesi, Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 206 ada 9 nolu parselinde kayıtlı Çırık (Heridan) Çeşmesi, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun "1. grup yapı" olarak belirlenmesine;


-206 ada, 9 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına;

-Çırık (Heridan) Çeşmesi'nin koruma alanı sınırlarının, ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: DİCLE	MAHALLE/MEVKİ: Kırkpınar Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.: PAFTA: ADA: 206 PARSEL: 9		ÇEVRESEL	1 2 3
ADI: ÇIRIK (HERİDAN) ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: XVII. - XVIII. yüzyıl	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Çeşme, köyün kuzeydoğusunda ve yaklaşık 100 m. ilerisinde bahçelik bir alanda bulunmaktadır. Çırık Çeşmesi olarak adlandırılmaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Çeşme, köyün kuzeydoğusunda ve yaklaşık 100 m. ilerisinde bahçelik bir alanda bulunmaktadır. Çırık Çeşmesi olarak da adlandırılan çeşmenin kitabesi son yıllarda tahrip edilmiştir. XVII. - XVIII. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Çeşme, sivri kemerli bağımsız meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Eyvan şeklinde tutulmuş sivri kemerin ark kısmı çift sıra silmeyle hareketlendirilmiştir. Lüle demir borudan yapılmıştır. Sağlı sollu iki adet tas nişi yer almaktadır. Soldaki yuvarlak kemerlidir. Sağdaki dilimli taş kemerlidir. Düzgün kesme taş malzemeden yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIMI: ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIMI: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet DEMİR
Arkeolog

Erdal DEMİR
Uzman

14.07.2017

KONTROL EDEN:
Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
16.09.2017...tarih ve 5001
Sayılı Karar Eki dir.

YAYIN DİZİNİ:

- 1- [Signature]
- 2- [Signature]
- 3- [Signature]
- 4- [Signature]

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFİYE	

TESCİL:
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

İli	DIYARBAKIR
İlçesi	DİCLE
Köy-Mah	KIRKPINAR
Ada/Parsel No	



— Çeşme
— Çırık Çeşmesi Koruma Alanı Sınırları.

NoktaNo	Y	X
1	594557.936	4255752.073
2	594568.936	4255766.030
3	594582.303	4255763.073
4	594572.367	4255746.277

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
16.08.2017 tarih ve 5001
Sayılı Karar Eki dir.



Handwritten signatures in blue ink, including names like 'F. K. K.', 'B. B.', and 'S. S.'.

Senai TAŞKESEN
Adalet Teknikyeni