

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-255
Karar Tarihi ve No : 19.02.2018-4871

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 89 Ada 26 parsel üzerinde yer alan yapının tescil edilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan 16.02.2018 tarihli raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;


Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, sit alanı dışında, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 89 Ada 26 parsel üzerinde yer alan yapının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeni ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ		KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLÜMÜ	
İLİ: KIRKLARELİ	İLÇE: MERKEZ	MAHALLE KÖY: CAMIKEBİR	EDİRNE	ANITSAL DEĞERİ
SOKAK VE KAPI NO : Namazgah Caddesi	KADASTRO: PAFTA: ADA: 89 PARSEL: 26		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL DEĞERİ
ADI: TİCARİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): GEÇ OSMANLI	ÇEVRESEL
YAPI NO:	YAPIM TARİHİ: 19.y.y.	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI:
Kagir yapı zemin üzeri bir katlıdır. Namazgah Caddesi üzerindedir.

KORUMA DURUMU	İYİ	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI	RUTUBET	X	A	YOK
	X	ORTA	X	X	X	X	X		B	İZİ VAR
	FENA							C		ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:
Yapının ön cephesine eklemeler yapılarak değiştirilmiş olmasına rağmen arka kısmı orijinalliğini korumuştur. Yapı 89 ada 1-25-27 parsellerde yer alan yapılar ile bütünlük arz etmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ŞAHİS

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: MAL SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:
Yapının ön cephesinin üst kısmına sonradan balkon eklenmiştir. Zemin katın önü cemakan yapılmış olup, yanları seramik ile kaplanmıştır. Yapının arka cephesi orijinalliğini korumaktadır. Arka kısmına bitişik nizam yapı yapıldığı için günümüzde sadece yuvarlak kemerli penceresi ile yapı malzemesi tespit edilebilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X		X

ORJİNAL KULLANIM:
Ticari

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Ticari

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Ticari

HAZIRLAYANLAR:

Mehtap GÖREN: Şehir Plancısı
Öznur ÇELİK: Müze Araştırmacısı (Sanat Tarihçi M.A)
Selin KAHRAMAN: Sanat Tarihçi
Tescil Kararları:

YAYIN DİZİNİ
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN:
Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür V.

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON

KURUL KARARLARI

E.K.V.K. Kurulunun 19.02.2018
Tarih ve 4871 sayılı karar ekidir.