

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**Toplantı Tarih ve no** : 25.07.2017 - 239  
**Karar Tarih ve no** : 25.07.2017 - 5415

**Toplantı Yeri**  
**ESKİŞEHİR**

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi, tapunun 222 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Değirmen'in 2863 Sayılı Kanun Kapsamında tescil edilmesi isteminin değerlendirilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.02.2017 tarihli yerinde inceleme raporu, 24.02.2017 tarih, 4958 sayılı Kararımız, 29.03.2017 tarih, 5006 sayılı Kararımız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 08.06.2017 tarih, 84618671-942-26677 sayılı yazısı, Sn. Ahmet KARAYA'nın 19.06.2017 tarihli dilekçesi, 24.07.2017 tarih ve 6381 sayılı sunuş raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi, tapunun 222 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Değirmen yapısının II.(İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, bahsi geçen taşınmazda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT			ENVANTER NO:								
TÜRKİYE	ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU						HARİTA NO:								
İLİ: Eskişehir	İLÇESİ: İnönü	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ: Çarşı		KORUMA DERECESESİ: IIS			ANITSAL ÇEVRESEL:	1	2	3					
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA: 222	PARSEL: 4				ÇEVREYE AYKIRI:								
ADI: DEĞİRMEN	YAPIRAN: - YAPIM TARİHİ:	YAPAN: KİTABE: -		MİMARİ ÇAĞI(Üslup): VAKFIYE: -											
GENEL TANIM: Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi, tapunun 222 ada, 4 parselinde yer alan, Değirmen günümüzde kullanılmamaktadır.															
KORUMA DURUMU:	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	D	A	DST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR
	B	ORTA		B	S			B		C		B		C	
	C	FENA		C	Y	A		C		C		C		B	
VAZİYET PLANI															
<p>AYRINTILI TANIM: Çarşı Mahalle, 222 ada, 4 parselde yer alan değirmen kırma çatılı olup yığma taş duvar örgüdür. Tek katlı olan yapının sokağa bakan cephesinde tuğla malzeme ile kapatılmış bir adet pencere yanında ahşap kasalı iki kanatlı giriş kapısı bulunmaktadır. Pencereerde ve giriş kapısının çevresinde tuğla malzeme kullanılmıştır. Giriş kapısı hizasında üç adet ahşap kasalı pencere sağ üst kısımda da bir adet pencere yer almaktadır. Yapının sol bölümünde briket malzeme ile yapılmış eklenti bulunmaktadır. Yapının bu cephesinde de giriş kapısı ve değirmende kullanılan dövme taşları gözlemlenmiştir. Yapının diğer cephesinde ise üç adet pencere yer almaktadır. Yapının iç cephesinde çatı konstrüksiyonu açıkta olup aşık, mertek ve kuşaklar ahşap malzemedir. Çatı konstrüksiyonu ahşap dikmelerle desteklenmektedir. Yapının içerisinde dövme taşı, buğdayın aktarıldığı silo ve tahıl öğütmede kullanılan malzemeler bulunmaktadır. Yapının iç cephesi iki bölüme ayrılmıştır. Öğütme işinin yapıldığı ana mekan ahşap kirişli ana zeminden yüksek bir konumda yer almaktadır. Diğer mekanın ise depolama alanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.</p>							TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON				
ORJİNAL KULLANIM : DEĞİRMEN							BUGÜNKÜ KULLANIM : KULLANILMAMAKTADIR								
ÖNERİLEN KULLANIM : -							HAZIRLAYANLAR:								
Pınar AKIN (Sanat Tarihçisi)							Halil ÇINAR (Sanat Tarihçisi)								
TARİH: 24.07.2017							KONTROL EDEN: Mehmet Süleyman EKŞİ								
TARİH : 24.07.2017							Bölge Kurulu Müdürü								
<p>ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 25.07.2017 TARİH, 5415 SAYILI KARAR EKİDİR.</p>							<p>ASL GİBİDİR</p> <p>Mehmet Süleyman EKŞİ Bölge Kurulu Müdürü</p>								
YAYIN DİZİNİ	EKLER:														
	RAPOR			RESTORASYON PROJESİ											
	FOTOĞRAF			HARİTA											
	RÖLÖVE PROJESİ			KROKİ											
	KİTABE			VAKFIYE											