

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no: 24.07.2017 – 238

Karar Tarih ve no : 24.07.2017 – 5376


Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi'nde yer alan ve tapunun 146 ada, 2 ve 4 parsellerinde yer alan bir yıkılı vaziyette iki adet su değirmeninin tescilinin söz konusu alanın Kurulumuzca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine ilişkin 02.06.2016 tarih ve 4195 sayılı Kararımız uyarınca söz konusu taşınmazlar Kurulumuzca yerinde incelendi; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 05.07.2017 tarih ve 5794 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi'nde ve tapunun 146 ada, 2 parselinde yer alan, su değirmeninin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; koruma grubunun "II. (İki) Grup" olarak belirlenmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, kararımız eki paftada gösterilen alanın "Korunma Alanı" olarak belirlenmesine, tescili uygun bulunan su değirmeninin kuzeyinde yer alan değirmen kalıntısına ait öğütme taşının Belediyesince "Korunma Alanı" olarak belirlenen alan sınırları içerisine taşınmasına, korunma alanı sınırları içerisinde kurulumuzdan izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU				HARİTA NO:			
İLİ: Eskişehir	İLÇESİ: Mihaliççik	MAHALLE / KÖY / MEVKİİ: Gürleyik Mahallesi		KORUMA DERECESESİ: II	ANITSAL:	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO : PAFTA:	ADA:146	PARSEL: 2-4		CEVRESSEL:	1	2	3
ADI: Aşağıkuyu Mevkii Su Değirmenleri	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(Üslup):		CEVREYE AYKIRI:			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -	YAKFIYE: -					
GENEL TANIM: Eskişehir İli, Mihaliççik İlçesi, Gürleyik Mahallesi'nde Aşağıkuyu Mevkii'nde yer alan iki adet değirmenden biri bulundukları bahçenin kuzey kenarında diğeri ise doğu tarafındadır. İki değirmenin birbirine olan mesafesi birkaç metredir ve kuzeyde olan değirmen yıkık vaziyette olup, kullanım görmemektedir.								
KORUMA DURUMU:	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIVICI YAPI	A D İ A B I B C S Y A P I	ÜST YAPI	A İÇ YAPI B C	A SÜSLEME B ELEMANLARI C	A RUTUBET B C	A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
KORUMA ALANI PAFTASI								
								
AYRINTILI TANIM:					TEKNİK BİLGİLER			
Günümüzde kullanımı devam eden bulunduğu bahçenin doğu tarafından bulunan değirmende bulgur öğütme işlemi yapılmaktadır. Değirmen kenarında bulunan ahşap çarkla su gücü ile çalışmaktadır. Değirmende bulunan 3 adet dibekte bulgur öğütülmekte olup, öğütülen bulgurlar dibeklerin yanında bulunan yaklaşık 1.20x0.80 m genişliğindeki havuzda toplanmaktadır. Değirmenin mermer olan dibek kısımlarının onarımı üzerine beton dökülerek yapılmış mermer kısımlar alta kalmıştır. Bahçenin kuzey kenarında bulunan ve yıkık vaziyetteki değirmenden ise günümüze değirmene suyun döküldüğü oban (oluk), değirmen taşı ve sepeti kalmıştır.					SU			
					ELEKTRİK			
					ISITMA			
					KANALİZASYON			
					ORJİNAL KULLANIM : DEĞİRMEN			
					BUGÜNKÜ KULLANIM : DEĞİRMEN			
					ÖNERİLEN KULLANIM : DEĞİRMEN			
					HAZIRLAYANLAR: TARIH: 27.05.2016			
					Kaan KIRÇIN (Arkeolog):			
					Murat ZORLU (Şehir Plancısı):			
					KONTROL EDEN: Onur YILDIRIM			
					TARİH: Bölge Kurulu Müdürü			
					ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 24.07.2017 TARİH, 5376 SAYILI KARARI EKİDİR.			
								
					Mehmet Süleyman EKŞİ Bölge Kurulu Müdürü			
					Kaan KIRÇIN Arkeolog			
YAYIN DİZİNİ	EKLER:							
	RAPOR		RESTORASYON PROJESİ					
	FOTOĞRAF		HARİTA					
	RÖLÖVE PROJESİ		KROKİ					
	KİTABE		YAKFIYE					

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI VE KORUNMA ALANI KROKİSİ



Adı	Su Değirmeni	
İl / İlçe	Eskişehir / Mihalıççık	
Mah.	Gürleyik	
Pafta	I26-B-23-B	
Ada / Parsel	146-2	
Tür/Derece	II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı	
Projeksiyon	UTM 3 Derece	
Datum	ED 50	
Dom	30	
Öçek	1/Kroki	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Korunma Alanı	
<input type="checkbox"/>	II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı	
II. (İki) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanı Koordinat Listesi		
NoktaNo	Y	X
1	615246.856	4429779.688
2	615263.475	4429771.871
3	615276.003	4429768.449
4	615286.999	4429766.539
5	615292.338	4429760.788
6	615255.377	4429742.150
7	615247.514	4429749.953
8	615242.972	4429754.460
9	615238.162	4429769.233
10	615240.813	4429765.470
11	615242.794	4429770.131

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
24.07.2017 TARİH, 5376 SAYILI KARARI
EKİDİR.



Kaan KİPÇİN
Arkeolog