



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.05.2018-400

35.02/1066

KARAR TARİHİ VE NO : 10.05.2018-9679

Toplantı Yeri
BERGAMA

İzmir ili, Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesi, Kınık Caddesi No.54/1-2 adresli, 475 ada 29 parselde kayıtlı yapının Akropol caddesine konumlu, arka cephesine ait yaklaşık 5-6 metre yüksekliğindeki duvarın bir bölümünün iklimsel faktörlerin etkisi ile yıkıldığı, İlgili belediyesi uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede; harçları zayıfladığı için duvardan dökülen taşların; miktarları büyüklükleri açısından maddi ve hayati tehlike oluşturacağını gözlediği, konunun incelenerek duvarın tamiri doğrultusunda görüş verilmesi talebine ilişkin Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.04.2018 tarih ve 4452 sayılı yazısı ve ekleri; alana ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarihli ve 379486 sayılı yazısı; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.05.2018 tarih ve 237999 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

İzmir ili, Bergama ilçesi, İslamsaray mahallesi, Kınık Caddesi No: 54 de bulunan; tapunun 475 ada, 29 parselinde kayıtlı İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.12.2003 tarih ve 12225 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit + III. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde yer alan, İzmir 2 numaralı KVKBK'nun 08.06.2012 tarih ve 996 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde yer alan, TKTVYK 26.10.1984 tarih ve 466 sayılı kararı ve İzmir I Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.04.1993 tarih ve 4391 sayılı kararı ile ilk tescillenen, İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.11. 2001 tarih ve 10213 sayılı kararıyla tescilli 13 sıra no eski env 17 no ile devam eden tescilli sivil mimarlık örneği taşınmazın korunma grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine,

Taşınmazın kısmen çökme yapan avlu duvarının güvenlik tedbiri alınmasına yönelik tamiratlarının özgün detay, malzeme ve formda Belediyesi ve ilgili müzesi denetiminde ivedilikle yapılmasında 2863 sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına karar verildi.