

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

**KARAR**

**Toplantı No. ve Tarihi** : 203 - 09.03.2018  
**Karar No. ve Tarihi** : 3164 - 09.03.2018

**Toplantı Yeri**  
**KAYSERİ**

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Ahisavi Mahallesi, sit dışında yer alan, tapunun 269 ada, 3 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazda yer alan çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 07.03.2018 tarihli, 126460 sayılı raporu, çeşmenin tesciline ilişkin görüşleri içeren Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 06.11.2017 tarihli, 92883391-804-673 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü'nün 07.11.2017 tarihli, 16080153-150-1440 sayılı yazısı, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih, 38535723-045.01-E.2646 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Ahisavi Mahallesi, sit dışında yer alan, tapunun 269 ada, 3 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazda yer alan çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "**Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik**" in 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının "Yapı Grupları" başlıklı bölümünde tanımlanan "*Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar*" kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun "**I. Grup**" olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, tescil işlemlerinin anılan yönetmeliğin 8.maddesi doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılarak pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "**I.grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.**" şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ENVANTER NO	29
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO	
İLİ: YOZGAT	İLÇESİ: AKDAĞMADENİ	MAHALLE / KÖY: AHISAVI MAHALLESİ	KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykırı
SOKAK : YAVUZ SELİM CADDESİ	KADASTRO	PAFTA : ... ADA :269 PARSEL: 3	YAPTIRAN:	YAPAN:
ADI: ÇEŞME	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: YOK	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):	VAKFIYE:

**GENEL TANIM:**

269 ADA, 3 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZI ÇEVRELEYEN KISMEN YIKIK DURUMDAKİ, MOLOZ TAŞ BAHÇE DUVARI ARASINDA YER ALAN ÇEŞME, TAŞINMAZIN DOĞU SINIRINDA BULUNMAKTA OLUP KUZEYDOĞU-GÜNEYBATI DOĞRULTUDA KONUMLANMAKTADIR. TEK YÖNLÜ ÇEŞME GÜNEYDOĞUSUNDA BULUNAN CADDEYE DEĞİL BULUNDUĞU TAŞINMAZIN BAHÇESİNE BAKMAKTADIR.

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	Ax DIŞ YAPI	Ax ÜST YAPI	Ax İÇ YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	Ax YOK
	BX ORTA		B	B	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
	C FENA		C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ	ÖZEL MÜLKİYET	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	MÜLKİYET SAHİBİ
----------------	---------------	--	-----------------

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANIM:**

269 ADA, 3 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZI ÇEVRELEYEN KISMEN YIKIK DURUMDAKİ, MOLOZ TAŞ BAHÇE DUVARI ARASINDA YER ALAN ÇEŞME, TAŞINMAZIN DOĞU SINIRINDA BULUNMAKTA OLUP KUZEYDOĞU-GÜNEYBATI DOĞRULTUDA KONUMLANMAKTADIR. TEK YÖNLÜ ÇEŞME GÜNEYDOĞUSUNDA BULUNAN CADDEYE DEĞİL BULUNDUĞU TAŞINMAZIN BAHÇESİNE BAKMAKTADIR. KUZEYBATI -ÖN- CEPHESİ KESME TAŞTAN, GÜNEYDOĞU -ARKA- CEPHESİ KESME + YONU TAŞTAN, DİKDÖRTGEN FORMDA VE YIĞMA OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. ÇEŞME YAKLAŞIK 2M GENİŞLİKTE, 3.5M YÜKSEKLİKTE, 70 CM DERİNLİKTE OLUP, ÖNÜNDE DİKDÖRTGEN TAŞ YALAĞI BULUNMAKTADIR. KUZEYBATI -ÖN- CEPHENİN İKİ YANINDA YAKLAŞIK ÇAPI 25CM. OLAN, ÇOKGEN KESİTLİ İKİ SÜTÜNCE VE ÜZERİNDE YER ALAN BASIK KEMERLE ÇEŞME NİŞİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. KEMER KİLİT TAŞINDA FİYONKA BENZER KABARTMA BİR MOTİF BULUNMAKTADIR. BASIK KEMER ÜZERİNDE KUZEYDOĞU-KUZEYBATI CEPHE BOYUNCA PROFİLLİ SİLME YER ALMAKTA OLUP, SİLME ÜZERİNDE BİR SIRA TAŞ DİZİSİ VE DEVAMINDA DIŞA TAŞKIN VE ÇEŞMEYİ ÜÇ YÖNDE KUŞATAN "S" PROFİLLİ SİLME KUŞAĞI İLE SONLANMAKTADIR. ÇEŞMEDE KİTABE MEVCUT OLMAYIP, ÇEŞME LÜLESİNİN DE GÜNÜMÜZE ULAŞMAMIŞ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
ORJİNAL KULLANIMI:	ÇEŞME			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	ÇEŞME			
ÖNERİLEN KULLANIMI:	ÇEŞME			
HAZIRLAYANLAR:	07.03.2018			
Filiz ÖZYALÇIN ÖZÜBERK	Peyzaj Mimarı			
Hilal ÇELİK	Mimar			

**YAYIN DİZİNİ:**

EKLER		KONTROL EDEN:	
RAPOR	x	Fatih ÇAPAR	Bölge Kurul Müdür V. 07.03.2018
FOTOĞRAF	x	K.K.V.K.B.K. ONAYI	
RÖLÖVE PROJESİ		NO.:	03 / 2018
RESTORASYON PROJESİ			
HARİTA (Kadastral)	x		
KROKİ		REVİZYON:	
KİTABE			
VAKFIYE			
İMAR PLANI	x		

Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Eylemi Kurulunun 3.3.2018 Günü ve 3164 Sayılı Karar ekidir.

Handwritten notes in blue ink at the top of the page, including the number '10' and some illegible scribbles.

