



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.07.2018-413

45.08/135

KARAR TARİHİ VE NO : 27.07.2018-10035

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Kırkağaç İlçesi, Yağmurlu Mahallesinde bulunan, kadastro paftası üzerinde 1336 parsel olarak sınırlandırılması yapılan ancak tapuya tescili yapılmayan alanda yer alan çeşme kompleksinin 2863 sayılı Kanununun 7. Maddesi doğrultusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüince değerlendirilerek tescil niteliği taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin koruma bölge kurulunca değerlendirilmek üzere iletildiği İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 28.02.2013 tarihli ve 793 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarihli ve 2988 sayılı ve 17.03.2016 tarihli ve 1037 sayılı yazısı ve ekleri, Kırkağaç Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.04.2016 tarihli ve 1145 sayılı yazısı ve eki, Manisa Valiliği Kadaströ Müdürlüğü Kırkağaç Biriminin 18.04.2016 tarihli ve 904315 sayılı yazısı ve eki, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.07.2018 tarihli ve 365352 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kırkağaç İlçesi Yağmurlu Mahallesinde kadaströ paftası üzerinde 1336 parsel olarak sınırlandırılması yapılan ancak tapuya tescili yapılmayan alanda bulunan çeşme kompleksinin Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, Yapı grubunun 1 (bir) olarak belirlenmesine; kararımız eki 1/500 ölçekli paftada görüldüğü şekli ile korunma alanın belirlenmesine,

Kadaströ paftası üzerinde sınırlandırılması yapılan 1336 parselin tapuya tescilinin yapılmasına ve sonuca ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE						HARİTA NO :
İLİ	MANİSA	İLÇESİ :	KIRKAĞAÇ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ :	YAĞMURLU KÖYÜ	KORUMA
SOKAK VE KAPI NO :				KADASTRO		1. GRUP YAPI
				PAFTA	ADA :	DERECES
					PARBEL	2. GRUP YAPI

ADI :	YAPTIRAN : -	YAPAN : -	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :
CESME VE SU DEPOSU	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE : YOK	VAKFIYE : ?

GENEL TANIM:

İşlevini sürdürmeyen çeşmenin ve su deposunun(?) onanma ihtiyacı vardır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ	A	İÇ	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	YAPI	B	YAPI	B	YAPI	B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :

FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
YAĞMURLU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ	YAĞMURLU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIM :

Söz konusu çeşmenin dışıçinde kesme taş ve moloztaştan inşa edilen, üzerinde devşirme malzemelerin de kullanıldığı yapı daha vardır. Kubbeli olan bu yapının girişi ön cephesinden sağlanmaktadır ve mimarisi nedeniyle su deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Köyde yapı plan şemasına sahip su deposunun (?) ön cephesinde yekpare ve ebat olarak büyük boyutlarda düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Su deposunun özellikle yan cephelerinde moloz taşlar arasında yoğun şekilde bitkilenmeler meydana gelmiştir ve yapının üzerinde kabartma süslemelere sahip olan taş devşirme mimari malzeme saçak olarak işlevlendirilmiştir.

Tek cepheli, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme ise gemi teknesi kemerli nişa sahiptir. Çeşmenin üzerine yerleştirilen bağımsız bir mimari parça saçak vazifesini görmektedir. Çeşmenin ön cephesi sivanmış olup, kemer üzengi noktasından itibaren üst bölümün sivalan dökmüştür. Ayna taşı üzerinde kabartma ve kazıma teknikleriyle oluşturulmuş geometrik motifler bulunan süslemelere sahiptir. Süslemeler üzerine yapılan sivalar nedeniyle net olarak görünmemektedir. İşlevini sürdürmeyen çeşmenin taş yalağı hafif dışa çıkıntılıdır. Yalağın devamında hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yapılmış uzunca bir yalak daha bulunmaktadır.

TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
BİLGİLER	YOK	.	.	.

ORJİNAL KULLANIM:
ÇEŞME VE SU DEPOSU(?)

BUGÜNKÜ KULLANIM:
KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM:
ÇEŞME VE SU DEPOSU(?)

HAZIRLAYANLAR : 23.02.2013

Prof. Dr. KORUR ERGÜN
Müze Araştırmacısı
(Sanat Tarihçisi)

Emre ERBİLİT

YAYIN DİZİNİ :

EKLER	KONTROL EDEN	...
RAPOR	G.M.E.E.A.Y.K. KARARLARI	...
FOTOĞRAF	NO :/2013
ROLOVE PROJESİ		.../2013
RESTORASYON PROJESİ		.../2013
HARİTA		
KROKİ	REVİZYON	
KİTABE	G.M.E.E.A.Y.K. ONAYI	.../2013
VAKFIYE		

MANISA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, YAĞMURLU MAHALLESİ

