

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :13.02.2018 -172
Karar Tarihi ve No :13.02.2018- 2977


Toplantı Yeri: ERZURUM

Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesi, 181 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan konutun tescil edilmesi talebine ilişkin Uzundere Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08.01.2018 tarih ve E.27 sayılı yazısı, 2018/84065 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesi, 181 ada, 9 parselde yer alan konutun 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "II. grup" olarak belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Güven YAYUZ
Bölge Kurulu Müdürü



BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE

Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI
(İmza)

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

Muhammet Argun KOCADAĞISTAN
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

Şennur ARINÇ AKKUŞ
Büyükşehir Belediyesi
Temsilcisi
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

Uzundere Belediyesi
Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :			
TÜRKİYE*	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :			
İLİ: Erzurum	İLÇESİ: Uzundere	MAHALLE VE KÖY : Dikyar Mahallesi	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA: 181 PARSEL: 9	DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI:KONUT	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE:	VAKFIYE:				

GENEL: Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesinde bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B			B		B		B		B		B		B	
	C			C		C		C		C		C		C	

VAZİYET PLANI:

GÖZLEMLER :



BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	-------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI: KONUT
---------------------	--------------------------

AYRINTILI TANIM:	BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT
------------------	--------------------------

Konut Köy yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Yapıda düzgün kesmetaş, moloztaş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Üzeri sac malzeme ile örtülüdür. Yapı giriş kat ve üst kattan oluşmaktadır. Yapının üst katının bir kısmı ahşap malzemeyle kapatılmış olup dört pencere açıklığına bulunmaktadır. Ayrıca pencerelerde demir parmaklılara yer verilmiştir. Ahşap hatıllar kullanılmıştır. Giriş cephesinde kapı ve iki yanında pencere açıklığına yer verilmiştir. Girişte tek oda bulunmakta olup tavanında ahşap bezemeye yer verilmiştir. Giriş kapısının tam karşısında taştan bir ocak ve iki yanında ise niş bulunmaktadır. Ayrıca ahşap birde seki yer almaktadır. Duvarlar 1 - 1.50 m kadar ahşapla döşelidir. İki mazgal pencereye de yer verilmiştir. Üst katın anahtarı olmadığı için içeriye girilememiştir.

HAZIRLAYANLAR:	Aysel GÜLER Uzman (Sanat Tarihçisi) <i>AG</i> Sibel EROĞLU Uzman (Sanat Tarihçisi) <i>SE</i>
----------------	---

KONTROL EDEN:	Güven YAVUZ Bölge Kurulu Müdürü <i>GY</i>
---------------	--

KURUL ONAYI:	13.02.2018
--------------	------------

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.02.2018 tarih ve 2977 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	/ / 2018
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		
	KİTABE		
	VAKFIYE		
	DİĞER		