

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :13.02.2018 -172
Karar Tarihi ve No :13.02.2018-2978

Toplantı Yeri: ERZURUM

Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesi, 179 ada, 16 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan konutun tescil edilmesi talebine ilişkin Uzundere Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08.01.2018 tarih ve E.27 sayılı yazısı, 2018/84106 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesi, 179 ada, 16 parselde yer alan konutun 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "II. grup" olarak belirlenmesine karar verildi.



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE **ÜYE** **ÜYE**
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU Dr. Erman AKSOY Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI
(İmza) (İmza) (İmza)

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞİSTAN
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE
Şennur ARINÇ AKKUŞ
Büyükşehir Belediyesi
Temsilcisi
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE
Uzundere Belediyesi
Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE **TEMSİLCİ ÜYE**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :			
İLİ: Erzurum	İLÇESİ: Uzundere	MAHALLE VE KÖY : Dikyar Mahallesi	KORUMA	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA:179 PARSEL: 16	DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI:KONUT	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE: 1295	VAKFIYE:				

GENEL: Erzurum İli, Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesinde bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	C	FENA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	-------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI: KONUT
---------------------	--------------------------

AYRINTILI TANIM:	BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT
------------------	--------------------------

Konut Köy yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Yapıda düzgün kesmetaş, moloztaş ve ahşap malzeme kullanılmış olup ön cephesi olan giriş cephesinde göz dolma tekniğine yer verilmiştir. Üzeri sac malzeme ile örtülmüştür. Yapı giriş kat ve alt kattan oluşmaktadır. Yapının girişinde taş üzerinde 1295 tarihi yer almaktadır. Arka cephesinde yine bir kitabeye daha yer verilmiştir. Konutun giriş cephesi oldukça dar olup ahşap kapıdan içeri girilmektedir. Giriş katta çeşitli büyüklükte odalar yer almaktadır. Aşağı katta ise fazla bir özellikleri bulunmayan odalar, mutfak ve bir bahçe yer almaktadır.

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:	Aysel GÜLER	Uzman (Sanat Tarihçisi)	AG
	Sibel EROĞLU	Uzman (Sanat Tarihçisi)	EM

KONTROL EDEN:	Göven YAYUZ	Bölge Kurulu Müdürü
---------------	-------------	---------------------

KURUL ONAYI:	13.02.2018
--------------	------------

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.02.2018 tarih ve 2978 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	/ / 2018
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		
	KİTABE		
	VAKFIYE		
	DIĞER		