

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2018-189
Karar Tarihi ve No : 27.09.2018-3328

Toplantı Yeri: ARTVİN

Artvin İli, Merkez, Sarıbudak Köyü, Emniyet Mevkii, 177 ada 35 parselde bulunan ve özel mülkiyette kayıtlı taşınmazın tescil edilmesi talebine ilişkin Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür İşleri Şube Müdürlüğü'nün 03.07.2018 gün ve E.558303 sayılı yazısı, 2018/443343 sayılı uzman raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Merkez, Sarıbudak Köyü, Emniyet Mevkii, 177 ada 35 parselde bulunan taşınmazın 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle tesciline karar verildi.



BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE

Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE

Dr. Öğr.Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

Süleyman DOĞAN
Valilik Temsilcisi
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :		
İLİ: ARTVIN	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE VE KÖY : Sarıbudak Mah.		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA : 177 PARSEL: 35		ÇEVRESEL		1 2 3
ADI: KONUT		YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
		YAPIM TARİHİ : -	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL :Artvin İli, Merkez, Sarıbudak Mahallesi, Emniyet Mevkii, 177 ada, 35 parselde özel mülkiyette konut mevcuttur.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	

VAZİYET PLANI:

GÖZLEMLER :



BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TE KNİ K	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
		BİL GİL ER				

YAPILAN ONARIMLAR :

ORJİNAL KULLANIMI:

AYRINTILI TANIM:

Artvin İli, Merkez, Sarıbudak Köyü, Emniyet Mevkii, 177 ada 35 parselde bulunan taşınmaz, köy yerleşkesinin içinde, bir yamaçta yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz, zemin+1 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Taşınmaz günümüzde kullanılmaz haldedir. Giriş ahşap kapıdan olup, balkon kısmında ahşap korkuluklar mevcuttur. Dış cephede moloz taş arasında ahşap hatıllar kullanılmıştır. Taşınmazın büyük bir bölümü yıkılmış ve deforme olmuştur. Taşınmazın iç kısımlarında ahşap direklerle destek sağlanmıştır. Söz konusu ahşap direklerin bazılarının üzerinde geometrik süslemeler kullanılmıştır.

İç mekanlara geçişler kemerli ahşap kapılarla sağlanmakta olup, mekanların büyük kısmının iç cephesinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen formda pencereleri olan taşınmazın sıvalarında ve duvarlarında dökülmeler ve deformeler mevcuttur. İçten sıvalı, dıştan derzli olup, katlar arası geçişler ahşap döşemelidir. Örtü sisteminin büyük bir bölümü yıkılmıştır. Zemin katta bulunan mekana güvenlik şartlarından dolayı girilememiştir.

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR:

Sibel EROĞLU Uzman (Sanat Tarihçisi)
Nilüfer PARLITI Arkeolog
Esra ASLANKAFA Arkeolog
Muammer BUDAK Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:

27/09/2018

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27/09/2018 gün ve 3328 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER

RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLÖVE PROJESİ
RESTORASYON PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFIYE
DİĞER

REVİZYON
2018

/ /