

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :21.03.2019/385
Karar Tarihi ve No : 21.03.2019/ 8687

Toplantı Yeri
BURSA

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında kalan, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, H22d01c4c pafta, 4162 ada, 1 parselde yer alan, Kurulumuzun 28.12.2017 tarih ve 7484 sayılı kararıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 30.11.2018 tarih ve 8415 sayılı kararıyla kalem işi yerlerinin belirlenmesi amacıyla araştırma boya raspası yapılmasının uygun olduğuna karar verilen, 1224 ve 1225 envanter numaralarıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılar ile aynı parselde yer alan kamerye ve lojman yapısına yönelik hazırlanan rölövelerin değerlendirilmesine ilişkin; Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'nün 25.02.2019 tarih ve E.394538 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 20.03.2019 tarih 135245 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;


Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında kalan, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, H22d01c4c pafta, 4162 ada, 1 parselde yer alan;

- 1- 1224 ve 1225 envanter numaralarıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılara yönelik hazırlanan rölöve ile rölöve detay paftasının uygun olduğuna;
- 2- Tescilli yapılar ile aynı parselde yer alan tescilsiz lojman yapısına yönelik hazırlanan rölövenin bilgi amacıyla Kurul arşivine alınmasına;
- 3- Söz konusu parselde yer alan kamerye yapısının; mimari, tarihi, mahalli, özgünlük, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, yöresel yaşam biçimini yansıtmaları v.s değerleri dikkate alındığında 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik"te belirtilen "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" özelliklerini göstermesi nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK'nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, kamerye yapısına yönelik hazırlanan rölövenin uygun olduğuna;
- 4- 1224 ve 1225 envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılar ile kamerye yapısına yönelik hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İL: BURSA	İLÇESİ: OSMANGAZI	MAHALLESİ: ÇEKİRGE	KORUMA ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: H22d01C4C ADA: 4162 PARSEL: 1		DERECESİ
ADI: KAMERİYE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -	VAKFIYE -

GENEL TANIM: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesinde yer alan, kameriye yapısı.

KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	---------------------------	---------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	-----------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Orman Genel Müdürlüğü BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Tavandaki kalem işleri yakın dönemde onarım görmüştür, niteliksiz durumdadır.

AYRINTILI TANIM:

Orman Bölge Müdürlüğünce kullanılan 1224 ve 1225 envanter numaralarıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yapıların doğusunda yer alan kameriye yapısı altıgen planlı olup kagir yapım tekniği ile yapılmıştır. Kameriyenin yükseltilmiş zeminine 3 adet mermer basamak ile çıkılmaktadır. Yapıya giriş müze binasına bakan cephede bulunan ahşap çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Yapının çevresinde, çatı saçağını destekleyen 8 adet ahşap dikme bulunmaktadır. Dikmeler arasında ahşap korkuluklar mevcuttur. Yapının iç mekanının döşeme kaplaması mermer, tavanı ise sıva üzeri boya ve kalem işleriyle kaplı durumdadır. Yapının çatısı altıgen formdan konik bir forma geçiş yapmaktadır. Yapının saçak silmelerinde, dış cephelerinde, kapı ve pencere üstlerinde ahşap dekoratif elemanlar bulunmaktadır ancak bazıları niteliksizdir.

TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: Kameriye

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kameriye

ÖNERİLEN KULLANIMI: Kameriye

HAZIRLAYANLAR: 20.03.2019

Serdar Seçkin ALTINDAŞ- Mimar

Ebru ERDOĞDU KARA- Mimar

KONTROL EDEN: Ebru ERDOĞDU KARA Müdür.V.

KURUL ONAYI NO:

21/03/2019

UNGUNDUR

REVİZYON:

KURUL KARARLARI

Bursa Koruma Bölge Kurulunun

21.03.2019

8687 sayılı

kararıdır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

- RAPOR
- FOTOĞRAF
- RÖLÖVE PROJESİ
- RESTORASYON PROJESİ
- HARİTA
- KROKİ
- KİTABE
- VAKFIYE

