

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR


Toplantı Tarihi ve No. :26.08.2019-270
Karar Tarihi ve No. :26.08.2019-6994
Dosya No. :21.03.57

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çakırkaya (Delgör) Mahallesi sınırları dâhilinde kalan, tapunun 431 no.lu parselinde yer alan, mülkiyeti Hüseyin BİNİ'ye ait Mısırik Değirmenin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.07.2019 tarih ve E.583012 sayılı yazısı, Çınar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.07.2019 tarih ve 306-718 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.07.2019 gün ve E.340664 sayılı Uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çakırkaya (Delgör) Mahallesi sınırları dâhilinde kalan, tapunun 431 no.lu parselinde yer alan, mülkiyeti Hüseyin BİNİ'ye ait Mısırik Değirmeni; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,
-Koruma grubunun "I. (Birinci) grup yapı" olarak, koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine,
-Taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli I. (birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığıdır" Şerhi konulmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇINAR	MAHALLE/MEVKİ: ÇAKIRKAYA (Çakirtutmaz Mezrası)	KORUMA DERECESİ	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: ADA: PARSEL:431			1 2 3
ADI : MISIRIK DEĞİRMENİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çakırkaya Mahallesi, Çakirtutmaz mezrasında bulunan, tapunun 431 no.lu parselinde yer almaktadır.				
KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ORTU DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:
				BEZEME DURUMU:
				RUTUBET DURUMU:
VAZİYET PLANI:	FOTOĞRAF:			
				
GÖZLEMLER: Mısirik Değirmeninin öğütme bölümünün tamamen yıkıldığı ve günümüzde kullanılmadığı tespit edilmiştir.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:		
YAPILAN ONARIMLAR:				
<p>Mısirik Değirmeninin, Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çakırkaya Mahallesi sınırları içinde, Çakirtutmaz mezrasının Güneydoğusunda, 431 no.lu parselde, yer aldığı tespit edilmiştir. Mısirik Değirmeninin öğütme bölümünün tamamen yıkıldığı ve günümüzde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Değirmenin Kuzeyinde öğütme bölümüne göre yüksekte yer alan su haznesi ve su kanalı sağlam durumdadır. Silindirik formlu Su haznesi yaklaşık 5-6 metre derinlikte olup, içi sıvanmıştır. Su haznesinin yaklaşık 2 metrelik bölümünün taş ve toprak ile dolduğu tespit edilmiştir. Değirmenin su kanalının yaklaşık 25 metrelik bölümü sağlam durumda bulunmaktadır. Su kanalının başlangıç noktasının, su kaynağı olabileceği düşünülen ana kayada bulunan ve girişi kapatıldığından derinliği tespit edilemeyen oyuk olduğu düşünülmektedir. Değirmen Mısirik deresinin güneyinde yamaçta yer almaktadır.</p>			<p>TEKNİK BİLGİLER:</p> <p>ISITMA SİSTEMİ:</p> <p>KANALİZASYON:</p> <p>SU:</p> <p>ELEKTRİK:</p>	
			ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen	
			BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
			ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen	
HAZIRLAYANLAR:			Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçisi)	
			Zeynep K. SAYLIK (Arkeolog)	
			29.07.2019	
KONTROL EDEN:			Mehriban KARAASLAN	
			Bölge Kurulu Müdürü	
YAYIN DİZİNİ :		EKLER :		TESCİL :
1-		RAPOR X		KARAR NO :
2-		FOTOĞRAF X		KARAR TARİHİ :
3-		HARİTA		
4-		KROKİ		
		KİTABE		
		VAKFİYE		
			T.C.	
			Diyarbakır Kültür Varlıklarını	
			Koruma Bölge Kurulunun	
			26.08.2019 tarih ve 6994.	
			Sayılı Karar Eki dir.	



Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çakırkaya Mahallesi, Çakırtutmaz Mezrası, 431 nolu parselde yer alan **Mısirik Değirmeni.**

