

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no: 28.08.2018 – 282
Karar Tarih ve no : 28.08.2018 –6731

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Çardak Köyü girişinde yer alan Çardak Söğütlüpinar Çeşmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün(Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü) 11.27.2017 tarih ve 35030805-150.01- E.3711 sayılı yazısı ve ekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün(Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü) 21.03.2018 tarih ve 35030805-150.01-E.44003 sayılı yazısı ve ekleri, Erdoğan AYDOĞMUŞ'un 06.08.2018 tarihli dilekçesi, 26.06.2018 tarihli yerinde inceleme raporu, kurum görüşlerinin istenildiği 26.06.2018 tarih ve E.539362 sayılı yazı, 09.08.2018 tarih ve 389585 sayılı dosya inceleme raporu, fotoğrafları, tescil fişi, korunma alanı paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Çardak Köyü girişinde yer alan Çardak Söğütlüpinar Çeşmesinin özgün bir mimari örnek olması, dönem özelliklerini yansıtması, cephesel özellikleri açısından 2863 sayılı Kanun kapsamında II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin ve korunma alanı paftasının uygun olduğuna; çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, çeşmede Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

SÖĞÜTLÜPİNAR ÇEŞMESİ KORUNMA ALANI KROKİSİ



İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: MİHALIÇCIK

MAH: ÇARDAK

ED50 - 6 DERECE

Nokta No	Y	X
1	367977.873	4422667.524
2	367979.592	4422665.163
3	367984.337	4422659.884
4	367964.387	4422643.756
5	367958.209	4422650.986
6	367959.060	4422651.894
7	367960.707	4422653.419
8	367964.538	4422656.525
9	367973.674	4422664.003



AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU			HARİTA NO:
İLİ : Eskişehir	İLÇESİ : Mihaliççik	Köy / Mahalle: Çardak		KORUMA DERECESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA:	PARSEL:1095 ile 735 parsel arasındaki kadastral boşlukta	ANITSAL: ÇEVRESEL: ÇEVREYE AYKIRI:
ADI: Çardak Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI (Üslup): Osmanlı	VAKFİYE:-
YAPIM TARİHİ: KİTABE:				

GENEL TANIM: Dikdörtgen planlı taş çeşme, iki kalın payeye oturan yuvarlak kemerli bir nişe sahip olup klasik Osmanlı çeşmesidir.

A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME ELEMANLARI	A RUTUBET	A YOK
B ORTA		B	B	B	B	B	B İZİ VAR
C FENA		C	C	C	C	C	C

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER :

AYRINTILI TANIM:

Çeşmenin Mihaliççik İlçesi Çardak Mahallesi girişinde, yerleşim yerlerinden uzak bir alanda bulunduğu görülmüştür. Dikdörtgen formulu taş çeşme yuvarlak kemerli geniş ve derin bir nişe sahiptir. Ön yüzdeki yuvarlak kemer 2 adet kalın payeye oturmakta, payelerin bitiş çizgisinden itibaren iki kalın silme nişin içerisinden düz bir hat boyunca devam ederek diğer payeye uzanmaktadır. Dışa profil veren bu iki silme ve aynı özelliğe sahip yuvarlak kemerin kenarında devam eden silmeler cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Taş saçak yıpranmış durumdadır. İki paye başlığından başlayarak ön cephede düz bir hatta devam eden iki kalın silme cepheyi ikiye bölmüştür. Bundan başka cephede bir süsleme programı görünmemektedir. Yöreye özgü çardak taşı da denen taşlarla örülen çeşmenin birkaç kez müdahale gördüğü onarım izlerinden anlaşılmaktadır. Çeşmenin sıvandığı, bazı çatlakların çimento ile kapatıldığı gözlenmiştir. Yuvarlak kemerli nişin içerisinde kitabelik bölümü ayrılmış, ancak kitabe günümüze ulaşmamıştır. Kitabeliğin olması gerekli yerde cephe üzerine kazılarak oluşturulmuş "1950 Mustafa Çardak Sahibi-Hayrat" yazısı bulunmaktadır. Bu tarihin onarım tarihini verdiği düşünülmektedir. Lülenin bulunduğu alanda da çimento ekler görülmekte, burada da kazınarak yazılmış 1999 tarihi bulunmaktadır. Hala doğal kaynak suyu akan çeşmenin asıl lülesinin, üzerindeki lüle olmadığı, köyün başka bir yerinde bulunan daha yeni bir çeşmeye götürüldüğü ve orada bulunduğu köy sakinlerince ifade edilmiştir. Çeşmenin uzun bir yalağı olup, çeşmeye dik olarak uzanmaktadır ve yalağın üzerinde de müdahaleler söz konusudur. Çeşme oldukça harap durumda olup, yan ve arka cephelerinde doku ayrılmaları, derin çatlaklar bulunmaktadır. Zaman içinde tahrip olan çeşmenin muhdes eklerden ayrılması, eksik bölümlerinin tamamlanarak onarılması gerekmektedir. Köy sakinlerince verilen ifadelerle göre, çeşmenin Selçuklu Çeşmesi olduğu belirtilmekte, daha önce köye gelen arkeolog ve araştırmacıların da bu görüşü desteklediği söylenmektedir. Köyün tarihi çok eskiye dayanmamakta ve köyde Roma Dönemi kalıntıları dışında Selçuklu ve Osmanlıya ait bir eser bulunmamakta ancak göç yolları üzerinde bulunabileceği ve eski eser yapıları sahip Çalçı köyüne yakınlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu çeşmenin tarihi ve banisi bilinmemekte ancak Osmanlı kervan çeşmelerinden olduğu düşünülmektedir. Çeşmenin 2863 sayılı Kanun kapsamında taşınmaz kültür varlığı özellikleri göstermektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIM :

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIM :

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIM

Çeşme

HAZIRLAYANLAR :

Ebru EYNALLI
Sanat Tarihcisi

Meliha Gizem TORUN
Mimar

YAYIN DİZİNİ

EKLER:

KONTROL EDEN:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE
KURULU'NUN 28.08.2018 6731

RAPOR	+
FOTOĞRAF	+
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	-
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFİYE	-

KURUL KARARLARI:

REVİZYON:

KURUL ONAYI:

