

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ENVANTER NO :				
İLİ: BAYBURT	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :				
SOKAK VE KAPINO:	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE VE KÖY : Dağlarla Köyü	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	3
ADI: KONUT	YAPITIRAN:	KADASTRO PAFTA : ADA : 0 PARSEL : 731	MİMARİ ÇAĞI:	ÇEVRESEL	1	2	3
	YAPIM TARİHİ : -	YAPAN:	VAKFIYE:				

GENEL : Bayburt İli, Merkez, Dağlarla Köyü, 0 ada, 731 parselde bulunan, özel mülkiyette kayıtlı konut mevcuttur.

KORUMA DURUMU	A B C	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMENTLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK IZI VAR ÖNEMLİ
------------------	-------------	---------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	------------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMDAN SORUMLU OLAN :

TE KNİ	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
K				
BİL				
GİL				
ER				

YAPILAN ONARIMLAR :

ORIJINAL KULLANIMI:KONUT

AYRINTILI TANIM:

BUGÜNKÜ KULLANIMI:BOŞ

ÖNERİLEN KULLANIMI:KONUT

Bayburt İli, Merkez, Dağlarla Köyü, 0 ada, 731 parselde bulunan taşınmazın kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmamakta olup, köy yerleşkesi içerisinde yer almaktadır.

Söz konusu taşınmazın kapısının kilitli olmasından dolayı iç mekânlara giriş sağlanamamıştır. Taşınmaz yol kenarında bulunmakta olup, giriş kapısı ahşap malzemelidir. Ön cephe duvarında düzgün kesme taş malzeme, taşınmazla bitişik olan yan parsellerdeki taşınmazlarda ise düzgün olmayan taş malzeme kullanılmıştır. Söz konusu cephede iki adet demir parmaklıklı pencere aydınlatma aracı olarak kullanılmıştır. Pencereilerin alt hizasında iki adet açıklık bulunmaktadır. Pencereilerin çevresinde düzgün kesme taş, yatay ve dikey şekilde konumlandırılarak hareketlilik kazandırılmıştır. Pencereilerin üst kısmında yuvarlak kemerler kullanılarak birinin iç kısmına hilal ve yıldız şeklinde çiçek motifli, diğerine ise 1217 tarihi yerleştirilmiştir. Taşınmazın üst kısmında bulunan açıklıktan bakıldığında kırılmaç örtüye sahip olduğu düşünülmektedir.

Taşınmaza ait gönderilen 19.09.2018 tarihli yüzey araştırması raporunda, kırılmaç örtülü evde ahşap depolar, tandır ve ahşap üzerinde evi yapan ustanın yazıldığı 1351 tarihli bir metin olduğundan bahsetmektedir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER	
RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON	
PROJESİ	
HARİTA	
KROKI	
KITABE	
VAKFIYE	
DİĞER	

REVİZYON / /

2019

HAZIRLAYANLAR:

Sibel EROĞLU Mütze Araştırmacısı
Nilüfer PARLİTİ Arkeolog
Melek YILDIRIM Harita Mühendisi
Muammer BUDAK Mütze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

Güven YAVUZ
Bölge Kurul Müdürü

KURUL ONAYI:

25/04/2019
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu'nun 25/04/2019 gün ve 3580
sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2019-203
Karar Tarihi ve No : 25.04.2019-3580

Toplantı Yeri: ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Dağtarla Köyü, 0 ada, 731 parselde bulunan, özel mülkiyette kayıtlı olan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan taşınmazın tescil edilmesi talebini içeren, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2015 gün ve 37088 sayılı yazısı, 2019/194303 sayılı uzman raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Dağtarla Köyü, 0 ada, 731 parselde bulunan taşınmazın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özelliklerini taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/500 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen korunma alanının uygun olduğuna, taşınmazın yapı grubunun "II. Grup" olarak belirlenmesine, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konutun bulunduğu parselin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "**II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır**" ve korunma alanında kalan karar eki haritada kadastro bilgileri belirtilen taşınmazların pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise "**Korunma Alanıdır**" şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve buna ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KEŞKİN
(İmza)

ÜYE

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE

Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE

Arş. Gör. Semih YILMAZ
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE