

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ENVANTER NO :-
	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :-

İLİ: BİNGÖL	İLÇESİ: ADAKLI	MAHALLE VE KÖY: AKBİNEK KÖYÜ	KORUMA DEREJESİ	ANITSAL	X 2 1	3
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO PAFTA ; ADA : 121 PARSEL: 1		ÇEVRESEL		1 2	3
ADI: ÇEŞME	YAPITIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI:			
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE:			

GENEL TANIM: Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Akbinek Köyü, 121 ada, 1 parsel üzerinde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	B		B		B		B		B		B	IZI VAR
	C	FENA	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
	x		x		x		x		x		x		x	



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
YAPILAN ONARIMLAR :		ORJİNAL KULLANIMI:				
AYRINTILI TANIM: Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Akbinek Köyü, 121 ada, 1 parselde bulunan Çeşme; Akbinek Köyünün alt tarafında, yerleşim alanına yaklaşık 100 m. mesafede, eğimli arazi üzerinde yer almaktadır. Çevresinde bahçe vasıflı arazilerin olduğu çeşmenin sağ ve solunda yamacı destekleyen moloz taş duvarlar devam etmektedir. Bu duvarın yanında dikdörtgen kesitli, yukarı ve ileri doğru taşıntı yapan çeşme yer almaktadır. Oldukça derin tutulan niş ve sivri kemerli bir açıklığı sahip olan çeşme yapısı büyük boyutlu kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Çeşmenin kitabe, lüle ve kurnasının yer alacağı niş kısmının tamamen hasarlı olduğu, çeşmeden kopan taşların çeşmenin önünde düzensiz bir şekilde yığılı bulunduğu gözlemlenmiştir. Çeşmenin kitabesinin olup olmadığı çeşmenin hasarlı olduğundan dolayı netleştirilememiştir. Bahse konu çeşmede ciddi hasarların olduğu gözlemlenmiş olup bu hasarların kaçak kazılar neticesinde oluştuğu düşünülmektedir.				Çeşme		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
		ÖNERİLEN KULLANIMI:				
		HAZIRLAYANLAR:		26/06/2019		
		Ahmet TOPRAK Müze Araştırmacısı				Muammer BUDDAK Müze Araştırmacısı
		Hayati KESER Mimar				
		KONTROL EDEN:				
		Grüven YAVUZ Bölge Kurulu Müdürü				
YAYIN DİZİNİ:	EKLER	KURUL ONAYI:	28/06/2019			
	RAPOR	ERZURUM K.V.K.B.K. Kurulunun 28/06/2019 gün ve 3672 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.				
	FOTOĞRAF					
	RÖLÖVE PROJESİ					
	RESTORASYON					
	PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ					20...

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 28.06.2019-208
Karar Tarihi ve No : 28.06.2019-3672

Toplantı Yeri: ERZURUM

Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Akbinek Köyü, 120 ada, 1 parselde bulunduğu ifade edilen ancak yapılan incelemeler neticesinde; Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Akbinek Köyü, 121 ada, 1 parselde kayıtlı olduğu anlaşılan, herhangi bir sit içinde yer almayan, köy tüzel kişiliği mülkiyetine ait olan ve tescilsiz olduğu tespit edilen çeşmede kaçak kazı yapılarak zarar verildiği, koruma altına alınarak tescilinin ve onarılmasının talep edildiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarihli ve E.343302 sayılı yazısı ve eki başvuru, 10.12.2018 tarihli ve 1802462410 sayılı – 15.12.2018 tarihli ve 1802509517 sayılı – 17.12.2018 tarihli ve 1802526269 sayılı CİMER başvuruları, Müdürlüğümüzün 2019/289076 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Akbinek Köyü, 121 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan Akbinek Köyü Çeşmesinin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özelliklerini taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I. Grup”, korunma alanının yapının yer aldığı 121 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine, ilgililerince röle ve restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, onarımı yapılana kadar çeşme çevresinde bulunan çeşme taşlarının onarımında kullanılmak üzere ilgili müze müdürlüğü tarafından muhafaza edilmesine ayrıca söz konusu çeşmede gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Akbinek Köyü Çeşmesinin bulunduğu parselin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve korunma alanında kalan kadastro bilgileri belirtilen taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “Korunma Alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE
Arş. Gör. Semih YILMAZ
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE
Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE