


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ: SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: YENİ KÖY	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO	ADA	DERECESİ:	1
	PAFTA	PARSEL	II. Grup	2
ADI: Yeni Köyü taş köprü II	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	3
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:	3

GENEL TANIMI: Tek gözlü Köprünün üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamakta olup kesme taştan inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GOZLEMLER

Köprü günümüzde bakımsız ve dış tehlikelere karşı açık vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Karayolları Genel Müdürlüğü	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Karayolları Genel Müdürlüğü
--	---

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Yeni Köyün kuzey yönünden geçen derinin üzerinde ve kadastro harici alanda yer alan ve Enlem:40.30129166 Boylam: 42.30336640 koordinatlarında tek gözlü taş köprü görülmüştür. Köprünün tarihini gösterecek herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Yapılan incelemede köprünün eninin yaklaşık 3,80 metre genişliğinde, boyunun ise yaklaşık 15 m uzunluğunda, kemerlerinin ise yaklaşık 7,40 m açıklığında olduğu tespit edilmiştir. Kesme taştan inşa edilen köprü günümüzde bakımsız ve tahrip olmuş durumdadır.	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
	ORJINAL KULLANIMI:	Köprü			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Köprü			
	ÖNERİLEN KULLANIMI:				
	HAZIRLAYANLAR: 11.08.2020	Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi) Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)			
KONTROL EDEN:	K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				

YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KITABE	
	VAKFIYE	

KARS K.V.K.B.K.'nun 18.08.2020

Tarih ve 2878 sayılı karar ekidir.