



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 19.10.2017-170

09.03.106

KARAR TARİHİ VE NO : 19.10.2017-7072

Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın İli, Germencik İlçesi Bozköy Mahallesi, Ilıca Mevkii'nde bulunan ve Kurulumuzun 19.07.2017 tarih ve 6722 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli "Taş Köprü" yapısına ilişkin; tescil fişi ile tescil haritasının hazırlanarak iletilmesinin istenildiği, Kurulumuzun 19.07.2017 tarih ve 6722 sayılı karar ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca tescilli taş köprüye ilişkin hazırlanan tescil fişi, 1/1000 ölçekli tescil haritası ile 17.10.2017 tarih ve 7055 evrak sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Germencik İlçesi, Bozköy Mahallesi, Ilıca Mevkii'nde bulunan ve Kurulumuzun 19.07.2017 tarih ve 6722 sayılı kararı ile taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli "Taş Köprü" yapısına ilişkin hazırlanan tescil fişi ile 1/1.000 ölçekli harita üzerinde yeri gösterilen köprü yapısının beden duvarlarından itibaren koruma alanının 20 metre olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, tescilli taş köprü ve koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, tescilli taş köprüye ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehmet YILMAZ

Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI

Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE

Doç. Dr. Muhammed
AYDOĞAN
İMZA

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE

Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE

Tahsin Cengiz KAMAN
İMZA

ÜYE

Mustafa YAVAŞ
İMZA

ÜYE

Yılmaz AKKAN
Aydın Müze Müdür V.
İMZA

ÜYE


Hakan ÖZKAN
Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
İMZA

ÜYE

Germencik Belediye Başkanlığı
BULUNMADI

TAŞ KÖPRÜ VE KORUMA ALANI

İli : Aydın
İlçesi : Germencik
Mahallesi : Bozköy



KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8 KÖPRÜ KOORDİNATLARIDIR.
K1, K2, K3, K4 KORUMA ALANI SINIR KÖŞE NOKTALARIDIR. KÖPRÜDEN İTİBAREN 20 M.DİR)
HARİTA KARELAJLARI ED50 - 3 DERECEDEDİR. (DOM-27)

ED50-3 (DOM:27)

Nokta No	Y	X	Z
K1	554776.987	4200469.052	196.480
K2	554841.120	4200475.994	197.631
K3	554845.168	4200433.818	197.536
K4	554780.278	4200426.869	195.997
KP1	554823.348	4200451.825	197.536
KP2	554823.124	4200454.155	197.631
KP3	554799.092	4200449.213	195.997
KP4	554798.405	4200451.450	196.480
KP5	554812.696	4200450.808	197.164
KP6	554812.706	4200453.144	197.333

ED50-6 (DOM:27)

NoktaNo	Y	X
KP1	554801.42	4198771.64
KP2	554801.20	4198773.97
KP3	554777.17	4198769.03
KP4	554776.49	4198771.27
KP5	554790.77	4198770.63
KP6	554790.78	4198772.96

ITRF96_3 (DOM:27)

NoktaNo	Y	X
KP1	554781.13	4200263.42
KP2	554780.90	4200265.75
KP3	554756.87	4200260.80
KP4	554756.18	4200263.04
KP5	554770.47	4200262.40
KP6	554770.48	4200264.74

Süleyman ÖZGEN
Arkeolog

Haydar COŞAR
Çevre Yüksek Mühendisi

Fehmi SUSAM
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
(Harita ve Kadastro)

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E		ANIT		ENVANTER NO :									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTANO :											
İLİ: AYDIN		İLÇESİ : GERMENCİK		MAHALLE - KÖY - MEVKİ : BOZKÖY-ILICA MEVKİİ		KORUMA DERESESİ		ANITSAL	1	2	3				
ADRESİ:		KADASTRO :				ÇEVRESEL		1	2	3					
						ÇEVREYE AYKIRI		1	2	3					
ADI: TAŞ KÖPRÜ		YAPTIRAN :-		YAPAN :-		MİMARİ ÇAĞI :OSMANLI									
		YAPIM TARİHİ :-		KİTABE :-		VAKFIYE :-									
GENEL TANIM:															
KORUMA DURUMU		A TAŞIYICI YAPI		A DIŞ YAPI		A ÜST YAPI		A SÜSLEME		A RUTUBET		A YOK			
		B		B		B		B ELEMANLARI		B		B İZİ VAR			
		C		C		C		C		C		C ÖNEMLİ			
VAZİYET PLANI						FOTOĞRAF									
<p>TAŞ KÖPRÜ VE KORUMA ALANI</p> <p>İli : Aydın İlçesi : Germencik Mahallesi : Bozköy</p> <p>KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8 KÖPRÜ KOORDİNATLARIDIR. K1, K2, K3, K4 KORUMA ALANI SINIR KOŞE NOKTALARIDIR. KÖPRÜDEN İTİBAREN 20 M.DİR) HARİTA KARELAJLARI ED50 - 3 DERECEDİR. (DOM-27)</p> <p>ED50-3 (DOM-27)</p>															
BUGÜNKÜ SAHİBİ:-						BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kültür ve Turizm Bakanlığı									
YAPILAN ONARIMLAR :Bulunmamaktadır.															
<p>AYRINTILI TANITIM : Yapı menba ve mansap yönünde inşa edilmiştir. Yapıdan gelen izlerden anlaşılacağı üzere köprü tek gözlü yığma olarak planlanmıştır. Yapı malzemesi olarak yöresel moloz taş malzeme kullanılmıştır. Taşınmazda zaman ve iklim şartlarına bağlı olarak malzeme kayıpları kısmi olarak görülmektedir. Köprü ana kaya üzerinde dizayn edilmiştir. Köprü duvarlarının alt kottaki bölümü daha kütleli ele alınmıştır. Köprü ayaklarının ana kaya üzerine inşa edilmesi yapının mukavemetini artırması amacı taşıdığı düşünülmektedir. Günümüzde taşınmazın kemer açıklığı sağlam durumdadır. Köprü beden duvarları ve yolu toprak içerisinde devamı izlenebilmektedir. Yapı grubunun I. Grup Yapı olarak koruma alanı sınırlarının yapı beden duvarlarından itibaren 20 metre olarak belirlenmesi, tescilli yapı koruma alanı içerisindeki her türlü uygulamalar öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiği taşınmazın günümüze ulaşmış kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumunun korunması ve ayrıca, tescilli yapıda onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle su yapısı olması, geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması ve gelecek kuşaklara su yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabileceği bağlamında yapının belgelenmesi önemlilik arz etmekte olup bu kapsamda yapıya yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Kemer açıklığı da taş malzeme geçilmiştir. Harçlı bir duvar örgüsüne sahiptir. Üst yürüyüş yolu moloz taş kaplamadır.</p>						TEKNİK BİLGİLER		Su		Elektrik		Isıtma		Kanalizasyon	
						ORJİNAL KULLANIMI:		KÖPRÜ							
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:		KÖPRÜ							
						ÖNERİLEN KULLANIMI:		KÖPRÜ							
						HAZIRLAYANLAR:		03.10.2017							
						Süleyman ÖZGEN Uzman									
						Haydar COŞAR Çevre Yüksek Müh.									
						Salih YILDIRIM Sanat Tarihçi									
						Funda BAŞER Arkeolog									
YAYIN DİZİNİ :						ONAY : 03.10.2017									
1-						EKLER :									
2-						RAPOR									
3-						FOTOĞRAF									
4-						RÖLÖVE PROJESİ									
						RESTORASYON PROJESİ									
						HARİTA									
						KROKİ									
						KİTABE									
						VAKFIYE									
										<p>Mehmet YILMAZ Bölge Kurulu Müdürü</p>					