

22.08.35

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 14.09.2020-350
Karar Tarihi ve No : 14.09.2020-7044

Toplantı Yeri
EDİRNE

Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Geçkinli Köyü, köyiçi mevki, 130 ada 1 parsel numaralı, köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, sit alanı dışında kalan taşınmaz üzerindeki köy çeşmesinin Geçkinli Köyü Muhtarlığının onarım talebine ilişkin yerinde yapılan incelemesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen köy çeşmesinin tescil edilmesi istemine ilişkin hazırlanan tescil evrakları, 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve E.507616 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Edirne İl Özel İdaresi'nin 12.08.2020 tarih ve E.9253 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü'nün 20.08.2020 tarih ve E.490079 sayılı kurum görüş yazıları ile uzmanın 17.08.2020 tarih ve E.330067 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Geçkinli Köyü, köyiçi mevki, 130 ada 1 parsel numaralı, köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, sit alanı dışında kalan taşınmaz üzerindeki köy çeşmesinin Geçkinli Köyü Muhtarlığının onarım talebine ilişkin yerinde yapılan incelemesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen köy çeşmesinin; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7. Maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda grubunun 1. Grup Yapı olarak belirlenmesine, ekli 1/1000 ölçekli haritada belirlenen sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine, çeşmeye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılarak Kurulumuza sunulmasına, ilgili Tapu Müdürlüğüne taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine "korunması gerekli kültür varlığı, 1. grup yapı" şerhi konulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

156 ADA 1 PARSEL

UYGUNDUR

Yusuf SAMİLOĞLU
Müdür

156 ADA 2 PARSEL

148 ADA 1 PARSEL

132 ADA 1 PARSEL

1/1000 ÖLÇEK

EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ GEÇKİNLİ KÖYÜ
130 ADA 1 PARSEL ÇEŞME VAZİYET VE KORUNMA ALANI

VAZİYETİ VE KORUNMA ALANI KOORDİNATLARI

UTM ITRF-96 DATUMUNDA 3 DERECELİK

UTM ED-50 DATUMUNDA 3 DERECELİK

NoktaNo	Y	X
P-1	487311.712	4621629.930
P-2	487304.019	4621645.465
P-3	487302.898	4621627.615
P-4	487295.803	4621641.282

NoktaNo	Y	X
P-1	487351.643	4621816.510
P-2	487343.950	4621832.045
P-3	487342.830	4621814.195
P-4	487335.735	4621827.862

NoktaNo	Y	X
K1	487336.470	4621656.950
K2	487335.080	4621648.290
K3	487330.570	4621634.740
K4	487327.820	4621660.820
K5	487322.590	4621616.670
K6	487321.600	4621626.390
K7	487320.600	4621631.500
K8	487313.580	4621658.350
K9	487311.420	4621661.580
K10	487297.327	4621661.119
K11	487290.092	4621608.552
K12	487274.622	4621637.318
K13	487266.481	4621661.567

NoktaNo	Y	X
K1	487376.401	4621843.530
K2	487375.011	4621834.870
K3	487370.502	4621821.320
K4	487367.751	4621847.400
K5	487362.522	4621803.250
K6	487361.532	4621812.970
K7	487360.532	4621818.080
K8	487353.511	4621844.930
K9	487351.351	4621848.160
K10	487337.258	4621847.699
K11	487330.023	4621795.132
K12	487314.554	4621823.897
K13	487306.413	4621848.147

E.K.V.K. Kurulunun 14.08.2020
Tarih ve 3044 sayılı kararı ile.

-GÖSTERİM-

- KORUNMA ALANI_HAT
- TESCİLLİ YAPI
- KADASTRAL_HAT



AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ			
İLİ: EDİRNE	İLÇE: SÜLOĞLU	MAHALLE KÖY: GEÇKİNLİ VEYA MEVKİ:	KORUMA DERECESİ:	1 2 3 ANITSAL X ÇEVRESEL
SOKAK VE KAPI NO :	YAPTIRAN:	KADASTRO: PAFTA: ADA: 130 PARSEL: 1	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): 18-19 yy	
ADI: Geçkinli Köy Çeşmesi	YAPIM TARİHİ: Bilinmiyor	YAPAN: T.C.	YAKFIYE:	

GENEL TANIMI:
L' planlı, küfeki cinsi kesme taştan inşa edilmiş, dizi halinde yalaklarıyla tipik bir köy çeşmesidir. Cumhuriyet döneminde köylü tarafından yapılan onarım ve müdahallerle özgün görüntüsü bozulmaya uğramıştır.

	İYİ	TAŞIYICI YAPI		DIŞ YAPI		ÜST YAPI		İÇ YAPI		SÜSLEME ELEMANLARI		RUTUBET		A	YOK
X	ORTA		X		X		X					X		B	İZİ VAR
	FENA													C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER: L' planlı olarak küfeki kesme taştan inşa edilen çeşme, yakın geçmişte yapılan onarımlarla özgünlüğünden uzaklaşmıştır. Çeşme nişinin bulunduğu temel bölümünün tamamının, yalakların ve yalak üstü duvarların derz araları çimento harçla sağlamlaştırılmıştır. Osmanlıca kitabesi bulunan L' planın kısa kenarında sonradan ilave kısımlar vardır. Projelerin hazırlanarak özgün haline getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Köy Tüzel Kişiliği

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Çeşme kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanmakta olup kullanım alanı güneybatı yönlüdür. L' planlı çeşmenin temel bölümlerinin yer aldığı ana kütsesi dikey olarak dikdörtgen prizmal formda yükselmektedir. Çeşmenin ön kısmında yuvarlak kemerli bir niş bulunur. Niş içinde çeşme lülesi, lüle üzerinde taslık, onun üzerinde de 1991 yılına ait tamir kitabesi bulunur. Kemerli nişin belirlediği yüzeyden dışa doğru kademeli geçişlerle ön cephe hareketlendirilmiştir. Çeşmenin saçağı dört yönde de dışa çıkıntılıdır. Çeşmenin güneydoğu ucunu belirleyen ana kütsesini kuzeybatı istikametinde uzanan yalaklar tamamlar. 10 göz yalakten sonra yalak duvarı 90 derecelik açıyla kuzeydoğuya yönelerek L' planı oluşturur. Kısa kenarında 3 göz yalak olup, ikinci gözden sonraki kısmının muhdes yapı olduğu ya da ağır bir tahribattan sonra yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Bu kenarın ikinci göz yalağının üzerinde yalak duvarına ortalanmış Osmanlıca bir kitabe bulunur. Her iki uçta çeşmenin arka tarafına doğru uzanan duvarlar çeşmenin hazneli bir çeşme olduğunu göstermektedir. Kesme küfeki taşından inşa edilen çeşmenin özellikle son yıllarda yapılan onarımlarla özgünlüğü bozulmuştur. Dikdörtgen prizmal kısmının tamamı, yalak duvarlarının derz boşlukları ve yalaklar çimentoyle sıvanmıştır. Yalak duvarının üzerindeki saçaklık şeklindeki silmenin de sonradan ilave edildiği anlaşılmaktadır. Geçkinli Köyü Çeşmesi form olarak 1872 yılında inşa edilen Edirne Abdülaziz Çeşmesiyle benzerlik gösterir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X	X	X

ORJİNAL KULLANIM: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:
Hamdi GÜNDOĞDU (Sanat Tarihçi)

Öznur ÇELİK (Sanat Tarihçi)

Tescil Kararları:

YAYIN DİZİNİ

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN:
Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON

KURUL KARARLARI

UYGUNDUR
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür

E.K.V.K. Kurulunun 14.09.2020
Tarih ve 7044 sayılı karar ekidir.