


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: İĞDIR	İLÇESİ : MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: OBA KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	DERECESİ :	ÇEVRESEL
		PAFTA ADA 123 PARSEL 4	I. Grup	Çevreye Aykırı
ADI: OBA KÖYÜ ŞEHİTLİĞİ	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: İğdir İli, Merkez Oba Köyü, 123 ada, 4 parsel üzerinde 3 adet mermerden yapılmış şehitlik anıtı yer almaktadır.

KORUMA DUR.	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		B		B		B		B		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Şehitliğin etrafı duvarlarla çevrili olup korunaklı bir vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KİŞİ VEYA KURULUŞ: İğdir İl Özel İdaresi

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :
İğdir İli, Merkez Oba Köyü, 123 ada, 4 parsel üzerinde yer alan şehitliğin tescil edildiği dönemdeki dikdörtgen formlu anıt mezarının yerine beyaz mermerden daha büyük ölçülerde anıt mezar yapıldığı, anıt mezarın çevresinin zemininin taş kaplama yapıldığı, anıtın arkasına ise yine mermer kaplı duvar ve duvarın yanına yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde başka bir anıt yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bahse konu şehitlik anıtının üzerindeki levhada: " '13 Eylül 1919 yılında Ermeni çetelerince toplu olarak katledilen Türklere ait toplu mezar.' Ermenilerin zorla topladıkları silahsız ve sivil Türklere her türlü işkence yaptıktan sonra harmanlık mevkiindeki bu alanda bulunan tandır damına doldurularak üzerlerine ateş açılır ve bacadan gaz yağı dökülerek yakılır. Yangından çıkan tandır damı altmış yedi yıl sonra gördü tanıklarının ifadeleriyle Erzurum Atatürk Üniversitesince 1-2 Mart 1986 tarihinde yapılan kazıda Ermenilerce katledilen 90 Türk vatandaşa ait kafatası ve kemikler çıkarılarak Tandır Damı Katliamı belgelenir." yazmaktadır. Şehitliğin etrafı yaklaşık 1 metre yükseklikte, düzgün moloz taşla yapılmış duvar ile çevrilidir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok
ORJİNAL KULLANIMI : Şehitlik				
BUGÜNKÜ KULLANIMI : Şehitlik				
ÖNERİLEN KULLANIMI :				
HAZIRLAYANLAR : 16.11.2020 İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi) Semra GİRİŞEN (Mimar) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN K. Zeynel-Abidin YAŞLI Bölge Kurul Başkanı				

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	NO :	Tescil Kararı: 14.11.2003/1469
	REVİZYON	/2019
	KURUL KARARLARI	/2019

KARS K.V.K.B.K.'nun 25.11.2020

Tarih ve 3006 sayılı karar ekidir.

