


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ : DİĞOR	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: DERİNÖZ KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
		KADASTRO	DERECESİ :	X 2 3
SOKAK VE KAPINNO:		PAFTA ADA 120 PARSEL 133	I.Grup	CEVRESEL
				1 2 3
ADI:Kilise ve mezarlık alan	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	Çevreye Aykır
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Dıgor İlçesi, Derinöz Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 120 ada, 133 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde mezarlık alan ve kiliseye ait olduğu düşünülen mimari parçalar yer almaktadır.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		X		X		X	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER  
Söz konusu alanda büyük ölçekli kaçak kazı yapılmış olup günümüze kadar ulaşan kilisenin mimari parçalarına zarar verilmiştir ve oldukça korunaksız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kamu Orta Mali  
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kamu Orta Mali

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:  
Kars İli, Dıgor İlçesi, Derinöz Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 120 ada, 133 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde mezarlık alan ve kiliseye ait olduğu düşünülen mimari parçalar yer almaktadır. Söz konusu mezarlık alanda büyük blok taşlardan yontularak yapılmış çok sayıda sanduka tarzı dikdörtgen mezar taşları yer almaktadır. Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz duvar parçaları ise arazinin üzerine yayılmış durumda olup söz konusu duvar parçalarında yığma moloz taş kullanılarak yapılan dolgu malzemeler günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kilisede çok büyük ölçekli bir kaçak kazı yapılmış olup kilisenin eski fotoğraflarına ve tescil edildiği dönemdeki fotoğraflarına bakıldığında kilisenin günümüze ulaşan mimari parçalarına zarar verildiği de görülmüştür. Bahse konu kaçak çukurunda ve kaçak kazı çukurundan çıkarılan toprak üzerinde çok sayıda kemik parçaları ve kafatasları da görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok

ORJİNAL KULLANIMI :

BUGÜNKÜ KULLANIMI :

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 09.12.2020

Berna ER (Şehir Plancısı)  
İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)  
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)

KONTROL EDEN  
K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	

KURUL ONAYI

KURUL ONAYI	Tarih Kararı: 18.12.2014/746
	/2020
	/2020

KARS K.V.K.B.K.'nun 16...17...2020...  
Tarih ve 3047... sayılı karar ekidir.  
BÖLGE KURULU MÜDÜRÜ