


| | | | | |
|---------------------|---|---|----------------------|--------------------|
| VRUPA KONSE | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTA NO. |
| İLİ: KARS | İLÇESİ: MERKEZ | MAHALLE KÖY VE YA MEVKİİ: Yusufpaşa Mahallesi | | KORUMA ANITSAL |
| SOKAK VE KAPİ NO: | PAFTA | KADASTRO ADA 364 | PARSEL 72 | DERECESİ: ÇEVRESEL |
| | | | | II. Grup |
| ADI: İki katlı bina | YAPTIRAN: | YAPAN: | MİMARİ ÇAĞI (USLUP): | 20.yy başı |
| | YAPIM TARİHİ: | KITABE: | VAKFIYE: | |

GENEL TANIMI: Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesinde yer alan dikdörtgen planı sahip iki katlı yapının batı cephesi andezit taşından diğer cepheleri moloz taştan inşa edilmiştir.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DUR | A | IYI | TAŞIYICI YAPI | X | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEME ELEMENLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
| | X | ORTA | | B | | X | | B | | B | | X | | B | İZİ VAR |
| | C | FENA | | C | | C | | C | | C | | C | | C | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER
İki katlı binanın zemin katı günümüzde tadilat yapılarak altı adet dükkan yapılmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Özel Mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:

Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesinde yer alan, 364 ada, 72 parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaz Kuzey-Güney yönlü dikdörtgen bir plana sahip olup iki katlı olarak tasarlanmıştır. Batı cephesi andezit taşından diğer cepheler ise moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Taşınmazın ön cephesi caddeye açılmakta olup, orijinalinde açık olan orta kısımdaki kemerli giriş ise arka bahçeye açılmaktaydı. Taşınmazın kuzey ve güney tarafında taşınmaza bitişik başka işyerleri yer almaktadır. Taşınmazın alt katında dükkanlar mevcut olup üst katıda farklı ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Taşınmazın ikinci katına içten ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Taşınmazın ikinci katında; batı tarafındaki ön cephesinde pencere, kapı söveleri ve kat silmeleri yapıya hareketlilik katmış, cephenin tamamında yer almakta olup estetiği ve mimari dili taşınmazın önemini göstermektedir. İkinci katın tavanı ahşap olup yer yer dökülmeler mevcuttur. Arka tarafa bakan duvarda ahşap pencere mevcut olup duvarda bozulmalar oluşmuştur.

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | Kanalizasyon |
| | Var | Var | Var | Var |

ORJİNAL KULLANIMI:
Bilinmiyor

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Dükkan

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR: 22.02.2021
Mehmet CAYHAN(Mimar) *Mehmet*
Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi) *Ergün*

KONTROL EDEN
K. Zaynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü *K. Zaynel*

| | | | |
|---------------|---------------------|---|-----------------|
| YAYIN DİZİNİ: | EKLER: | | KURUL ONAYI |
| | RAPOR | X | |
| | FOTOĞRAF | X | |
| | RÖLOVE PROJESİ | | |
| | RESTORASYON PROJESİ | | |
| | HARİTA | | |
| | KROKİ | | KURUL KARARLARI |
| | KITABE | | |
| | VAKFIYE | | |

KARS K.V.K.B.K.'nun...25.02.2021

Tarih ve ...3132... sayılı karar ekidir.

