

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :29.09.2020 - 233
Karar Tarihi ve No :29.09.2020 - 4320

Toplantı Yeri: ERZURUM

Erzurum İli, Narman İlçesi, Samikale Mahallesi, 125 ada, 1 parselde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, özel mülkiyete ait olan değirmenin ve eklentisinin taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Narman Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 23.07.2020 tarih ve E.468 sayılı yazısı, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen Kurum görüşleri, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.08.2020 tarih ve 378698 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Narman İlçesi, Samikale Mahallesi, 125 ada, 1 parselde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, özel mülkiyete ait olan değirmen ve eklentisinin 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikleri taşınması nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun "II Grup", koruma alanının kendi parsel sınırı olarak belirlenmesine, bulunduğu parselin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" ve koruma alanında kalan kadastro bilgileri belirtilen taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise "Korunma Alanıdır" şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE

Hünkar ASLAN
(İmza)

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

Levent GÜVEN
Erzurum Büyükşehir
Belediye Temsilcisi
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

Yağmur AÇAR
Narman Belediye
Temsilcisi
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE


TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ENVANTER NO :-
	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :-


İLİ: ERZURUM	İLÇESİ: NARMAN	MAHALLE VE KÖY: SAMİKALE MAHALLESİ	KORUMA ANITSAL	2
SOKAK VE KAPINNO: -	KADASTRO PAFTA; ADA:125 PARSEL:1		DERECESİ	1
ADI:Değirmen	YAPITRAN:-		ÇEVRESEL	X
	YAPIM TARİHİ:-		MIMARLI ÇAĞI:	2
	KITABE:-		VAKFIYE:	3

GENEL TANIM: Erzurum İli, Narman İlçesi, Samikale Mahallesi, 125 ada, 1 parselde yer almaktadır.	A	ÜST YAPI	A	RUTUBET	A	YOK
KORUMA DURUMU	A	DIŞ YAPI	A	İÇ YAPI	A	IZI VAR
	X	A	X	B	B	ÖNEMLİ
	B	B	B	X	C	
	FENA	C	C	C	C	

GÖZLEMLER:



Değirmen binası dış görünüm



Değirmenin eklentisinin (dibeklik diye ifade edilen eklenti) içerisinde görünüm.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	-------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJINAL KULLANIMI:	Değirmen
---------------------	--------------------	----------

BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Değirmen
--------------------	----------

ÖNERİLEN KULLANIMI:	Ayaktadır.
---------------------	------------

HAZIRLAYANLAR:	28 / 08 / 2020
----------------	----------------

Recep YAVUZ
Mütze Araştırmacısı

Hayat KESER
Mimar

KONTROL EDİLEN GÜVENİLİRDİR

Kurulum Bölge Kurulu Müdürü
29/09/2020

ERZURUM K.T.V.K.K' nun 29'09'2020 gün ve 4320 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	/ / 2020
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON		
	PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		

AYRINTILI TANIM: Değirmen eğimli bir arazi üzerinde moloz taş malzemedir yapılmıştır. Yapıda eğimli araziden dolayı dıştan kot farkı oluşmuştur. Yapının üst kısmındaki cephe çatı hizasına kadar toprakla kaplanmıştır. Taşınmazın aşağı tarafındaki duvar yüksek tutulmuştur. Daha sonradan taş duvarların üst kısmına beton kiriş yapılarak üzerine briket çatı duvarı örülmüştür. Duvarlarda yer yer çatlaklar mevcuttur. Üst örtü dıştan iki yana meyilli çatı ile kapatılmıştır. Taşınmazın kapısı ahşaptandır. Kapı kilitli olduğu için içeriye girilememiş olup, içeride ne olduğu konusunda herhangi bir fikir edinilememiştir. Yöre halkının ifadesine göre içeride değirmene ait herhangi bir unsur bulunmadığı belirtilmiştir. Yapıya üstten suyun getirilmesi için demir çemberlerle sağlamaştırılan ahşap su borusu ile su bağlantısı oluşturulmuştur

Dibeklik diye ifade edilen değirmenin eklentisi kare bir alana oturmakla birlikte moloz taş malzemedir yapılmıştır. İçten ahşap malzeme kullanılarak düz dam şeklinde yapılan üst örtü dıştan toprak malzemeyle kapatılmıştır. İki yanda açılan pencerelere yer verilmiştir. Kapısı çivilenerek kapatılmış olduğundan içeri girilememiştir. Pencereden görülebildiği kadaryla dibek taşının olduğu anlaşılmıştır. Yapının üst örtüsünün bir kısmı yıkılmıştır. Duvarlarda tahribatlar mevcuttur.