



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ :ARPAÇAY	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: KARAKALE KÖYÜ		KORUMA ANITSAL 1 X 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO ADA 102 PARSEL 293	DERECESİ : II. Grup	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPTIRAN :	PAFTA		Çevreye Aykır
ADI: Ali Koçali Evi	YAPAN :		MEMARİ ÇAĞI (USLUP) :	
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Arpaçay İlçesi, Karakale Köyünde yer alan ve tapununun 102 ada, 293 parselinde kayıtlı taşınmaz doğu ve batı doğrultuda dikdörtgen planlı, moloz taş malzemeden inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		X		X		X	B	B		X		B	EZİ VAR
	C	FENA		C		C		X	X	X		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Taşınmaz günümüze sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Özel Mülkiyet
----------------------------------	--------------------------------------------------------------

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Karakale Köyünde yer alan ve tapununun 102 ada, 293 parselinde kayıtlı taşınmaz doğu ve batı doğrultuda dikdörtgen planlı, moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapının üst örtüsü düz dam şeklindedir. Tescilli taşınmaz üzerinde yapının tarihini gösteren herhangi bir kitabe bulunmamakta olup ancak yapının gösterdiği mimari üsluptan dolayı 20. yy inşa edildiği düşünülmektedir. Yapının güney cephesinde 1 adet giriş kapısı, 3 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Giriş kapısı ve pencereler dikdörtgen formda olup basık kemerlidir. Ayrıca bu kapı ve pencerelerin etrafındaki taşlar dışa doğru taşınarak cepheye hareketlilik kazandırılmıştır. Yapının giriş kapısının kemerinin kilit taşında ay yıldız motifi yer almakta olup bu kemerin sağ ve solundaki iki taşa ise stilize edilmiş hayat ağacı motifi ve hayat ağacına iki ayağını koymuş vaziyette stilize eden aslan motifine yer verilmiştir. Evin iç mekanı ortada hol kısmı ve bu hol kısmına açılan iki odadan oluşmaktadır. Günümüzde yapı bakımsız olup odalar fazla eşyaların koyulduğu depo olarak kullanılmaktadır.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI :	Konut			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
	ÖNERİLEN KULLANIMI :				
	HAZIRLAYANLAR : 04.05.2021 Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog) Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin AŞLI Bölge Kurulu Müdürü					

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 19.01.2012/67 sayılı
	/2020
	/2020

KARS K.V.K.B.K.'nun 26.05.2021

Tarih ve 3196 sayılı karar ekidir.

