

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. :30.07.2021-328**  
**Karar Tarihi ve No. :30.07.2021-8520**  
**Dosya No. :56.03.33**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR**

Siirt İli, Pervari İlçesi, Tosuntarla Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Orman Vasıflı 101 ada 1 no.lu parselinde yer alan "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" nın tescil talebine ilişkin; Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih ve 1343432 sayılı yazısı ve eki Batman Müze Müdürlüğü Uzman Raporu, kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarih 1348856 sayılı yazısı, kadastral hâlihazır haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarih 1352290 sayılı ve 15.06.2021 tarih ve 1460119 sayılı yazıları, kadastral haritanın iletildiği Siirt Kadastro Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih ve 1706659 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Siirt İl Özel İdaresi'nin 01.07.2021 tarih ve 3681 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanın hazırladığı 05.05.2021 tarih ve 744264 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Pervari İlçesi, Tosuntarla Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Orman Vasıflı 101 ada 1 no.lu parselinde yer alan "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" ; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 101 ada 1 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, " Bir Kısım I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" ve Korunma Alanıdır" şerhi, 143 ada 2,3 ve 4 no.lu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise, " Bir Kısım I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" nın Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

- "Tosuntarla Köy Hamamı (Çamaşırhane)" ve Korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN.MD.			HARİTA NO
İli: SİİRT	İlçesi: PERVARI	Mahalle/Köy: TOSUNLARLA KÖYÜ	KORUMA	
Sokak ve Kapı No		KADASTRO	DERECESİ	I. Grup yapı
Adı: TOSUNLARLA HAMAMI	YAPTIRAN :-	YAPAN :-	MİMARİ ÇAĞI :	
	YAPIM TARİHİ	KİTABE . YOK		

GENEL TANIM: Siirt ili, Pervari ilçesi, Tosunlarla Köyü'nün güneydoğusunda yer alan yapının duvar dizisi kaba yonu taşlardan örülmüştür. Hamamın kuzey cephesi tamamen, doğu ve batı cepheleri ise kısmen toprak altındadır.

KORUMA	A İYİ	TAŞIYICI	A	A	A	A	A	A	A
DURUMU	B ORTA	YAPI	B	DIŞ YAPI	B	İST YAPI	B	İÇ YAPI	B
	C FENSA		C		C		C		C
									SÜSLEMELERİ
									YOK

GÖZLEMLER: Hamam yapısının iç kısmında kısmen taş dökülmeleri mevcuttur

BUGÜNKÜ SAHİBİ : BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  
Mülkvet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR :

<p>AYRINTILI TANIM:</p> <p>Siirt ili, Pervari ilçesi, Tosunlarla Köyü'nün güneydoğusunda yer alan yapının duvar dizisi kaba yonu taşlardan örülmüştür. Hamamın kuzey cephesi tamamen, doğu ve batı cepheleri ise kısmen toprak altındadır. Duvar yüksekliği yaklaşık 5 m yüksekliğindedir. Yapı içten tonoz, dıştan düz damla örtülü olup, üst örtü üzerine sonradan beton harç dökülmüştür. Hamamın girişi beşik kemerli iki açıklıktan sağlamaktadır. Hamamın genişliği yaklaşık 7x7 m Kare planlı olup, kuzey ve batı duvarında oturma kısmı ile havuz yer almaktadır. Üst örtüsünde 2 adet havalandırma deliği bulunmakta olup, yapıda 4 adet pencere mevcuttur. Yapının ön kısmına 4 m uzunluğunda, 2 m yüksekliğinde sonradan yapılan ve kısmını çevrelemek için "1." biçiminde duvar örülmüştür. Yapının iç kısmında kısmen taş dökülmeleri görülmektedir.</p>	TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	BİLGİLER				
	ORJİNAL KULLANIMI:	KULLANILMIYOR			
	ÖNERİLEN KULLANIMI	HAMAM			
	HAZIRLAYANLAR	Tarih	23.06.2020		
	Zeynep ÖZDEMİR	Uzman			
	Serkan ÖZTOPRAK	Restorator			
	Ömer URAL	Arkeolog			
	Ömer BARIŞ	Sanat Tarihiçi			
	KONTROL EDEN	Şeyhmus GENÇ - Mülze Müdürü			

	EKLER	
	RAPOR	x
	FOTOĞRAF	x
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	x
	KROKI	
KİTABE		
VAKİFİYE		

DIYARBAKIR K V K B K Kararları

NO

Diyarbakir Kültür Varlıkları

Yararına İhtifaz Kararlıdır


30.07.2021 tarihli ve 8520

Şeyh. Karar 101/2021

REVİZYON

DIYARBAKIR K V K B K ONAYI

*Dr. Bayezit*



İli  
İlçesi  
Mah/Köy  
Alan

SIIRT  
PERVARI  
TOSUNTARLA  
TOSUNTARLA KÖYÜ HAMAMI VE KORUNMA ALANI

Hamam Ada/Parsel : 101/1

Bir Kısmı Korunma Alanında Kalan Ada/Parseller : 101/1, 143/2, 143/3, 143/4

