



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 02.07.2020-513

45.17/207

KARAR TARİHİ VE NO : 02.07.2020-13002

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Pelitalan Mahallesiinde bulunan tapunun 142 ada 1 parsel numarasında Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda bulunan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi yönelik kurum görüşlerinin istenildiği Kurul Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 203770 sayılı yazısı, konuya ilişkin iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.06.2020 tarihli ve 204934 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Pelitalan Mahallesiinde, 142 ada 1 parselde bulunan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 1. (birinci) grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada işaretli alanın korunma alanı olarak belirlenmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna,

Köprünün korkuluklarının bulunmaması ve köprü ayağında meydana gelen malzeme boşalmalarının tehlike arzemesi sebebiyle gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına, Köprünün esaslı onarımına yönelik hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

Manisa İli Yunusemre İlçesi, Pelitalan Mahallesi

Tavuk Kayası Köprüsü

4301900.000

527300.000

390

4301800.000

527300.000

389



142 ada 1 parsel (Orman)

142 ada 1 parsel (Orman)

4301700.000

527300.000

4301600.000

527300.000

4301600.000

527400.000

4301600.000

527500.000

4301600.000



527600.000

ED50 UTM 6 KOORDİNAT DEĞERLERİNDEDİR

Kültür Varlığı Koruma Alanı Sınırı

1/2000

45/17/207

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:45.17/207				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:					
İli: Manisa	İlçesi: Yunusemre	Mahalle Köy: Pejitalan		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X		
SOKAK :		Pafta, Ada, Parsel : 142 ada 1 parsel (Orman)in bir kısmı ile ve 389 parselin bir kısmı			2.Grup Yapı			
Adı:	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 20. yy					
	Yapım Tarihi:	Kitabe:	Vakfiye:					
Genel Tanım: Tek Kemerli Taş Köprü.								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	C Rutubet B C	A Yok B izi Var C Önemli
Vaziyet planı			Fotoğraf					
								
Gözlemler: Köprünün esaslı onarımına ihtiyacı vardır. Esaslı onarım yapılanaya kadar geçecek olan sürede can ve mal kaybına önlemeye yönelik ilgilerince gerekli güvenlik tedbirleri alınması gereklidir.								
Bugünkü Sahibi:	Hazine		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye, Karayolları					
Yapılan Onarımlar: Köprüde onarım tespit edilememiştir.								
Ayrıntılı Tanım: Günümüzde kullanılmayan köprünün tek kemer açıklığına sahip olduğu, bölgenin moloz taş malzemesinden inşa edildiği kemerde ise düzgün kesme taştan inşa edildiği görülmüştür. Köprü 3,8 metre kemer açıklığı, 4,5 metre döşeme genişliğine ve 15 metre döşeme uzunluğuna sahiptir. Köprü ayaklarında aşırı miktarda bozulmalar görülmekte olup köprünün esaslı onarımına ihtiyacı vardır. Esaslı onarım yapılanaya kadar geçecek olan sürede can ve mal kaybına önlemeye yönelik ilgilerince gerekli güvenlik tedbirleri alınması gereklidir.			Teknik bilgiler:		Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
			Orijinal Kullanımı: Köprü		Bugünkü Kullanımı: Köprü		Önerilen Kullanımı: Köprü	
					Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi		Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı	
YAYIN DİZİNİ:		Ekler:		Kontrol Eden: Deniz DURDU Müdür V				
		Rapor:	X	Kurul Onayı No :				
		Fotoğraf:	X					
		Rölöve Proje:						
		Restorasyon Projesi:						
		Halihazır Harita:	X					
		Kadastral durum:						
		İmar planı:		Revizyon:				
		Kurum görüşleri	X	Kurul Kararları:				

