



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.08.2021-574



45.06/1083

KARAR TARİHİ VE NO : 11.08.2021-14867

Toplantı Yeri  
İZMİR

Manisa İli, Kula İlçesi, Sandal Mahallesinde, tapuda mülkiyeti Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 228 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey incelemesi kapsamında tespiti yapılan Sarnıç yapısının 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında tesciline yönelik işlemlerin başlatıldığı Kurul Müdürlüğü'nün 18.06.2021 tarih ve 1470751 sayılı yazısına cevaben iletilen Kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.08.2021 tarih ve 879825 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmelere sonunda;

Manisa İli, Kula İlçesi, Sandal Mahallesinde, tapuda mülkiyeti Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 228 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki Sarnıç yapısının 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1. (Birinci) Grup olarak belirlenmesine, adı geçen parsel sınırının Koruma Alanı olarak belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, yapının onarımı ve özgün haline döndürülmesine yönelik hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.V.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/1083				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: Manisa	İlçesi: Kula	Mahalle Köy: Sandal		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	X		
SOKAK :	228 Ada 1 Parsel		2.Grup Yapı					
Adı: SARNIÇ	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: -					
	Yapım Tarihi: -	Kitabe:	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Poyraz köyü doğu girişinde yer alan su kemeri köyün içerisindeki çeşmelere bağlanmaktadır.								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet planı:			Fotoğraf					
								
Gözlemler: Kümbet şekilli Sarnıç yapısının iç duvar örgüsü iyi konumda olup, üst dış yüzeyinin kurşun kaplama ile kapatıldığı görülmektedir.								
Bugünkü Sahibi:	Kamu Orta Mali		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Kula Belediyesi					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Köy meydanının hemen doğusunda bulunmaktadır. Sarnıç yapısı kümbet sarnıç şeklinde olup, mimari yapım tekniğinin yöresel taşların horasan harcı ile örülerek yapıldığı görülmektedir. Sarnıçın üst dış yüzeyinin kurşun kaplama ile kapatıldığı, batı dış köşesinde modern çeşme yapısının eklenmiş ve sarnıçın çevresi ise koruma duvarları ile çevrilmiş. Günümüzde kullanılmadığı tespit edilen sarnıç yapısı yapım tekniği açısından değerlendirildiğinde Beylikler Dönemine aittir.			Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon	
			Orijinal Kullanımı: Sarnıç					
			Bugünkü Kullanımı: Kullanım dışı					
			Önerilen Kullanımı: Sarnıç					
			Hazırlayanlar: .../.../2021					
			Halil Yener TAŞ Arkeolog		İMZA			
			Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı		İMZA			
Kaynakça:			Kontrol Eden: Deniz DURDU Müdür		İMZA			
Ekler:			Kurul Onayı :					
Rapor:			X					
Fotoğraf:			X					
Rölöve Proje:								
Restorasyon Projesi:								
Halihazır Harita:								
Kadastral durum:								
Kroki:			x					
Kitabe: Vakfiye			Revizyon:					
			Kurul Kararları:					

