

- AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E	ANIT	ENVANTER NO :-		
	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :-		
İLİ: SİVAS	İLÇESİ: DİVRİĞİ	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcak Köyü	KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO PAFTA; ADA: PARSEL: 1314			2.Grup Yapı	X
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı ÜSLUP : Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -	VAKFIYE: -		
GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcak Köyü 1314 parselde yer almaktadır.					
KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI	A DIŞ YAPI B C	ÜST YAPI	A İÇ B YAP C I
				SÜSLEME ELEMENLARI	A RUTUBET B C
					A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: -

Sirel

Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-

TEKNİK BİLGİLER

Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

AYRINTILI TANIM: Yaklaşık kare planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemeden zemin+1 katlı olarak toprak düz dam ile inşa edilmiştir. Konutun batı? cephesi eğimli araziye göre yerleştirilmiştir. 10 m'ye giriş doğu cepheden çift kanatlı ahşap malzemeli bir kapı ile sağlanmaktadır. Konutun kuzey cephesinde kesme taş malzemeden yuvarlak kemerli bir açıklık daha bulunmakta olup muhtemelen bu cepheden de bir giriş olduğu tarafımızca düşünülmüştür. Konut günümüzde tahrip olmuştur. Doğu cephesi önünden dar bir toprak yol geçmektedir.

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN

Uzman(Sanat Tarihçi)

Derya ALDEMİR

Müze Araştırmacısı

Damla ÇAĞLAR

Arkeolog

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Ömer KALIN

Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER

RAPOR

X

FOTOĞRAF

X

RÖLÖVE PROJESİ

-

RESTORASYON PROJESİ

-

HARİTA

X

KROKİ

-

KİTABE

-

VAKFIYE

-

REVİYON:

/ / 2020

KURUL KARARI:

Sivas KVKBK'nın tarihli ve sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

